

Wycena numer: 48/DOA/06/23

z dnia: 2023/06/30

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4086680

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VI-2023

Marka: LANGENDORF

Rok produkcji: 2012

Model: SBH/09G 45.0t

Wersja: Beton Innenlader

Nr rejestracyjny: PO6YS83

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WLASBH345CWF63564



Data pierwszej rejestracji	2012/11/09, (w Polsce: 2021/04/12)
Wskazanie drogomierza	723325 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/11/09-23/06/30)	128 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony
Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 9690 kg / 26310 kg
Rodzaj naczepy	najazdowa
Liczba poziomów	1
Zawieszenie osi	poduszki

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

OCENA TECHNICZNA nr: 48/DOA/06/23

z dnia: 2023/06/30

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4086680

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VI-2023

Marka: LANGENDORF

Rok produkcji: 2012

Model: SBH/09G 45.0t

Wersja: Beton Innenlader

Nr rejestracyjny: PO6YS83

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WLASBH345CWF63564

Data pierwszej rejestracji

2012/11/09, (w Polsce: 2021/04/12)

Wskazanie drogomierza

723325 km

Okres eksploatacji pojazdu (12/11/09-23/06/30)

128 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

zielony

Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność

36000 kg / 9690 kg / 26310 kg

Rodzaj naczepy

najazdowa

Zawieszenie osi

poduszki

WYPOSAŻENIE (*)

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- * ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- + Hamulce w wersji bębnowej
- * Licznik przebiegu
- * Osie bezobsługowe

- + Osie firmy BPW
- * Smarowanie centralne
- * Zawieszenie pneumatyczne

UWAGI

Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- kopie nieaktualnego już pozwolenia czasowego

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w okazanej kopii nieaktualnego już pozwolenia czasowego.

Rok produkcji przyjmuje się na podstawie danych z okazanych dokumentów.

Tabliczki znamionowe - mało czytelne.

Brak księgi serwisowej - brak pełnych danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów brak zapisów z podanymi odczytami wskaźnika drogomierza.

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd z widocznymi i licznymi uszkodzeniami po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych - lakierowana część elementów
- różnicowe odcienie kolorów na elementach lakierowanych
- wszystkie elementy lakierowane pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub ubytków (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy stalowe pojazdu posiadają uszkodzenia w postaci ognisk korozji lub początków procesów korozyjnych
- burtę nadstawki przedniej - z eksploatacyjnymi i nieznacznymi otarciami, zarysowaniami, wgnieceniami
- pokrywy boczne przednie po lewej i prawej stronie - nieznaczne zarysowania i otarcia eksploatacyjne oraz miejscowe i wzduchnięcia
- elementy ramy i pasa tylnego zabudowy - zarysowania i otarcia powłoki, wgniecenia/odkształcenia miejscowe, ogniska korozji
- obręcz koła - z niewielkimi uszkodzeniami powłoki i ogniskami korozji
- opony - w widocznie nierównomiernie (różnice w wysokości bieżnika - ok. 1-2 mm), w wycenie podaje się wartość uśrednioną
- brak koła zapasowego
- tylna prawa lampa zespolona - uszkodzony klosz
- drzwi/pokrywa tylna - uszkodzenia po modyfikacjach w siedziwie ramion ryglu
- drzwi przy pokrywie/drzwiach tylnych - pocięta
- czepki pokryw - z zamkami na klucz patentowy - klucza brak
- akumulatory - częściowo rozładowane
- silnik i/lub pompa układu hydraulicznego - wyraźnie słyszalne odgłosy pracy
- układ hydrauliczny - uszkodzenia przepływu /nieuszczelności na częściach elementów
- brak 3 dźwigni sterowania sprzętem hydraulicznym
- brak hydraulicznych docisków/„łap” do zabezpieczania płyt betonowych
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu motoryzacyjnego do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

W katalogach baz danych programu Info-Ekspert brak jest notowania pojazdu Langendorf SBH/09G - wyceniono oparto na danych innego pojazdu (stanowi to jedynie „bazę” wyceny). Wartość bazową oszacowano w oparciu o wyniki analizy ofert sprzedaży i naczep o zbliżonych parametrach - ogłaszanych na ogólnodostępnych portalach internetowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określony stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 48/DOA/06/23

z dnia: 2023/06/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VI-2023

Marka: LANGENDORF

Rok produkcji: 2012

Model: SBH/09G 45.0t

Wersja: Beton Innenlader

Nr rejestracyjny: PO6YS83

Rodzaj pojazdu: Naczepa













































