

Idea Fleet S.A.
ul. Strzegomska 42 b
53-611 Wrocław

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 198919/2/22-12401 z dnia 15-02-2022

Nr zlecenia	VBL(CFM)/WRO/08017/22/02/11	Data oględzin	15-02-2022
Data zlecenia	11-02-2022	Miejsce oględzin	ul. Fabryczna 24, 55-080 Pietrzykowskie
Nr zleceńodawcy			00-001 Warszawa

Dane pojazdu

JAGUAR, F-Pace 15-20, F-Pace 2.0 i4D AWD Prestige aut, EC 0125527, VIN SADCA2BN1JA278209, nr rej. WB2336R



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1999 ccm / 177 kW
Stan licznika	144 512 km
Data 1-rej. / rok prod.	04-01-2018 / 2017
Następne bad. tech.	04-01-2023
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/metalic
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujniki parkowania tył, Dywaniki, Fotele przednie regulowane manualnie 8x8, Gniazdko: 5 sztuk (3x 12V i 2x USB), Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą droбноziarnistą, Klimatyzacja dwustrefowa, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy bixenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej, Lampy przeciwmgielne przednie, Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami LED, Nakładki progowe, metalowe, Obramówka panelu sterującego w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome, Obwódki szyb bocznych chromowane, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na kubek, Siatka do mocowania bagaży w przestrzeni bagażowej, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System nagłaśniający Jaguar Sound System - 80W, 6 głośników, złącze USB i iPod, AUX-In, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tapicerka skórzana Taurus, Tempomat i automatyczny ogranicznik prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Usunięcie szyn mocujących bagaż, Wykończenie wnętrza Gloss Black, Włączanie wycieraczek i świateł mijania automatyczne, Zagłówki przednie standardowe, Felgi aluminiowe 19, Razor 7 podwójnych ramion, Fotele przednie podgrzewane, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie z przycisku i z kluczyka, Lakier metalik, Pakiet Premium Business, Relingi dachowe w kolorze Gloss Black

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, ULTRAGRIP PERFORMANCE	255/55 R19 111V	3,0 mm
	lewe	Goodyear, ULTRAGRIP PERFORMANCE	255/55 R19 111V	3,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, ULTRAGRIP PERFORMANCE	255/55 R19 111V	4,0 mm
	lewe	Goodyear, ULTRAGRIP PERFORMANCE	255/55 R19 111V	3,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupki środkowy prawy	do 150
15	Słupki przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Dywaniki podłogi przód (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		T4A15450AAM		pęknięcie/rozerwanie				wymiana
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		2 403,89	48,08	1,20	144,00	0,00	0,00	2 595,97
2.	Tarcza koła (ALU) - duża (VR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								lakierowanie spot
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	43,39	244,39
3.	Okładzina zderzaka przedniego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		T4A5642LML		liczne, zarysowanie				lakierowanie K3
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	385,99	682,99
4.	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		T4A1369		głębokie, zarysowanie, na krawędzi, liczne, wgnieceniepunktowe				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	60,00	297,00	237,55	594,55
5.	Okładzina zderzaka tylnego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		T4A7393LML		wgniecenie/odkształcenie, łuszczenie powłoki lakierowej, zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	60,00	261,00	276,04	597,04

6.	Tarcza koła przedniego AL (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	60,00	0,00	0,00	60,00
7.	Zaślepka nadkola przedniego (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				brak				dodatkowe koszty
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8.	Czas dodatkowy	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								dodatkowe koszty
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,20	24,00	0,00	0,00	24,00

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Opony wszystkich kół	ślady intensywnej eksploatacji
2	Silnik	nadmierne dymienie - weryfikacja warsztatowa, ubytki płynu chłodzącego - weryfikacja warsztatowa, nietypowe odgłosy pracy - weryfikacja warsztatowa

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	2 453,89	48,08	2,90	348,00	1 056,00	942,97	4 848,94
VAT (23%)							1 115,26
Koszt naprawy (brutto)							5 964,20

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 50%, robocizna: 50%, lakierowanie: 50%)	2 449,46 zł (netto)	3 012,84 zł (brutto)
--	----------------------------	-----------------------------

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznawca DEKRA
Paweł Kowal
 mgr inż. Romuald Bocian

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Instrukcja obsługi



Fot. 24
Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 27
Nadkole przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28
Nadkole przednie prawe (Inne)



Fot. 29
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 31
Opona przednia prawa (Wgniec./Odształ.)



Fot. 32
Opona przednia prawa (Wgniec./Odształ. 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Opona tylna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 34
Zderzak tylny (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 35
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37
Zderzak tylny (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 38
Opona tylna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 39
Drzwi przednie lewe (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 40
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 42
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 43
Opona przednia lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 44
Opona przednia lewa (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 45
Wykładzina podłogi (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 46
Wykładzina podłogi (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 47
Wyciek płynu chłodniczego