



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0224/2023

z dnia: 2023/07/24

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4097758-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Ogłędziny przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych
VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] VII-2023

Marka: KINGWAY

Rok produkcji: 2020

Model: LUKAS 920

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Ładowarka *

VIN: F200359



Okres eksploatacji pojazdu (20/05/15-23/07/24)

38 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

POMARAŃCZOWY 1-warstwowy typu uni

Rodzaj kabiny

krótka

Oznaczenie silnika

ZHBG41

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1 ccm / 65kW (88KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4097758-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- 1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
- 2 Oględziny przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] VII-2023

Marka: KINGWAY

Rok produkcji: 2020

Model: LUKAS 920

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Ładowarka *

VIN: F200359

Okres eksploatacji pojazdu (20/05/15-23/07/24)	38 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	POMARAŃCZOWY 1-warstwowy typu uni
Oznaczenie silnika	ZHBG41
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1 ccm / 65kW (88KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Długość 5400mm	10	+Szerokość 1850mm
2	*Kabina	11	+Szerokość łyżki 1800mm
3	+Łyżka otwierana	12	+Szybkozłącze
4	+Oświetlenie drogowe	13	+Udźwig 2000kg
5	+Oświetlenie robocze	14	+Widły
6	+Pojemność łyżki około 0,8m3	15	+Wysokość 2800mm
7	+Prędkość max maszyny 25km/h	16	+Wysokość podnoszenia 3200mm
8	+Radio	17	+Zasięg rozładunku 900mm
9	+Skrzynia biegów automatyczna, 2 prędkości jazdy		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MICHELIN II LR 16 X M27		40
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 12,5/70-16		90
Tylne lewe:	*20.5/70-16 SATOYA L/E-3		4
Tylne prawe:	*20.5/70-16 SATOYA L/E-3		40

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny sprawdzono z natury, przebieg nie odczytano

Rok produkcji pojazdu przyjęto z danych na tabliczce znamionowej.

1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności
 - silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono,
 - silnik po uruchomieniu pracował nierówno, po rozgrzaniu praca unormowała się
 - skrzynię biegów sprawdzono podczas jazdy na terenie parkingu, działanie prawidłowe

- widoczne wycieki i zapocenia olejowe,

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- układ hamulcowy uszkodzony, brak skuteczności hamowania,
- szczegółową ocenę stanu elementów ruchomych zawieszenia kół należy przeprowadzić w warunkach serwisowych,

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- drzwi kabiny zbite,
- brak klamki i zamka drzwi
- krata wlotu powietrza pokrywy silnika wyrwana,
- pokrywa silnika zdeformowana, uszkodzone - skorodowane zawiasy, trudności w otwieraniu,
- ramię ładowacza uszkodzone, wyrwany, pocięty wspornik siłownika przechyłu,
- szybkozłączce pocięte,

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- wyposażenie wnętrza kabiny mocno zniszczone,
- fotel rozerwany,
- wieniec koła kierownicy wytarty,
- wskaźniki - zegary, wyrwane z mocowań, uszkodzone
- nie działa wycieraczka,
- nie działa nadmuchi powietrza

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:

- kluczyki do pojazdu tak nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- instrukcja obsługi tak nie
- książka gwarancyjna tak nie ,
- faktura zakupu tak nie

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju sprowadzony nie ustalono

4. Jazda próbna na terenie parkingu w ograniczonym zakresie.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter

informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0224/2023

z dnia: 2023/07/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] VII-2023

Marka: KINGWAY

Rok produkcji: 2020

Model: LUKAS 920

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Ładowarka *









