

Ocena techniczna numer: 157/04/2022

z dnia: 2022/04/11

Rzeczoznawca : Marek Bagiński RS001335

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] IV-2022

Rodzaj pojazdu: **Autobus miejski, 27 miejsc siedzących***

Marka: **SOR**

Model pojazdu: **BN12**

Wersja:

VIN: **T K 9 N 2 X X E M F 1 S L 5 3 1 7**

Nr rejestracyjny: **ST7564G**

Nr Info-Ekspert:

Rok produkcji: **2015**



Wskazanie drogomierza	539045 km
Data pierwszej rejestracji	2015/04/29
Data ważności badania technicznego	2022/03/11
Rodzaj autobusu	miejski niskopodłogowy 3 drzw., 27+1 miejsc siedz., 66 miejsc stoj.
Dop. masa całkow.	16500 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Oznaczenie silnika	F4AFE612F/Euro VI
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6728 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Daty oględzin	2022/04/06 ; 2022/04/08
Miejsce oględzin	55-080 Pietrzykowice, Fabryczna 24

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*LINGLONG 285/70 R19.5 146/144M F820		80
Przednie prawe:	*LINGLONG 285/70 R19.5 146/144M F820		69
Tylne LZ:	*LINGLONG 285/70 R19.5 146/144M F820		100
Tylne LW:	*LINGLONG 285/70 R19.5 146/144M F820		100
Tylne PZ:	*LINGLONG 285/70 R19.5 146/144M F820		81
Tylne PW:	*LINGLONG 285/70 R19.5 146/144M F820		90

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 +ABS + ASR	9 +Siedzenia, fotele w standardzie dla przewozów miejskich

- | | |
|---|---|
| 2 +Fotel kierowcy amortyzowany | 10 +System opuszczania prawej strony zawieszenia przy wsiadaniu |
| 3 +Hamulce tarczowe | 11 +Światła do jazdy dziennej |
| 4 +Lusterka podgrzewane | 12 +Wspomaganie kierownicy |
| 5 +Lusterka sterowane elektrycznie | 13 +Wywietrzniki dachowe |
| 6 +Miejsce dla wózka inwalidzkiego | 14 +Zawieszenie pneumatyczne |
| 7 +Radioodtwarzacz CD | 15 +Zewnętrzne, zdalne sterowanie otwierania drzwi przednich |
| 8 +Rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich | |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Centralne smarowanie
- 2 +Fotel kierowcy podgrzewany
- 3 +Monitoring wewnętrzny
- 4 +Ogrzewanie niezależne
- 5 +Retarder

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

- stwierdzono naprawy blacharsko-lakiernicze poszyc (<750 µm),
- powłoka lakierowe - miejscowe odpryski,
- poszycia zewnętrzne - miejscowe, niewielkie ogniska korozyjne,
- poszycie ściany L - wgniecenie, zarysowania,
- poszycie ściany P - niewielkie pęknięcia,



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

- miejscowe ślady napraw paneli zewnętrznych, różnice w odcieniu powłoki lakierowej,
- szyba czołowa - przetarcia, zarysowania w części lewej,
- lusterka L, P - niesprawność sterowań elektrycznych,
- lusterko P - nieoryginalne,
- zderzak przedni - płytkie odkształcenie, zarysowania, pęknięcia, zablokowanie otwierania,
- zderzak tylny, narożniki, pokrywy TL, TP - pęknięcia, ubytki,
- zamki schowków - brak kluczyków,
- zamek drzwi - brak kluczyka lub zablokowanie wkładki,
- osłony nadkoli TL, TP - pęknięcie,
- reflektor P - zabrudzenie, zmatowienie wewnętrzne,



WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

- miejscowe zabrudzenia, zarysowania, niewielkie ubytki,
- kierownica - wytarcia wieńca,
- zdemontowane elementy (kasa, drukarka, kasowniki, inne) obsługi rejestracji oraz poboru płatności, brak zaślepień,
- sterowanie ogrzewaniem, ogrzewanie niezależne - niesprawność,
- radioodtwarzacz - brak ramki,
- dmuchawa powietrza - rozłączenie,



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

- miarka oleju - pęknięcie,
- silnik - zabrudzenia olejowe, komputer pokładowy sygnalizuje (kolor żółty) usterkę jednostki,
- akumulatory - poniżej sprawności rozruchowej,



RAMA

BEZ UWAG

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

- osłony śrub kół PL, PP - brak,

**UKŁAD KIEROWNICZY**

BEZ UWAG

**UKŁAD HAMULCOWY**

BEZ UWAG

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	nieznacznie powiększona hałaśliwość osprzętu (pasek/rolki)
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
4	Zawieszenie	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
7	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
8	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	--
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1 (do stacyjki)
3	Dowód rejestracyjny	--
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	--
5	Klin do kół	--
6	Podnośnik samochodowy	--
7	Instrukcja obsługi	--
8	Gaśnica	X
9	Trójkąt ostrzegawczy	--
10	Apteczka	--
11	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	immobilizer

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
z polskiej sieci dealerskiej
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
nie okazano udokumentowania w postaci historii obsługi
- Badanie techniczne utraciło ważność.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Niniejszą opinię sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.
2. Niniejsza ekspertyza służy do oszacowania wartości przedmiotu wyceny.
3. Niniejsza wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
4. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie badania wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
5. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w sterownikach elektronicznych pojazdu.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.