

**GRZEGORZ BALAWENDER**  
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

**Wycena numer: 0421/2023**

z dnia: 2023/11/13

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCLAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4008869/P

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XI-2023

Marka: MAN

Model: 26.440 TGX E5 26.0t

Wersja: BL(XLX)

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

Rok produkcji: 2010

Nr rejestracyjny: POS96033

VIN: WMA18XZZ5AW142319



Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego

148-02045

Data pierwszej rejestracji

2010/07/07, (w Polsce: 2019/07/09)

Data ważności badania technicznego

2023/09/12

Wskazanie drogomierza

826552 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/07/07-23/11/13)

160 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

BIAŁY

Dop. masa całk. / Ładowność

26000 kg / 11780 kg

Rodzaj zabudowy

skrzyniowa bez opończy

Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny

wielkopojemna (odchylana) / XLX

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

3 / 6x2 / manualna

Zawieszenie osi I / II / III

resory / poduszki / poduszki

Rozstaw osi przedni / tylny

4800 mm / 1350 mm

---

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	10520 ccm / 324kW (441KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E5

---

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Ocena techniczna
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4008869/P

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII**

- Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
- Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [C] XI-2023

Marka: MAN

Rok produkcji: 2010

Model: 26.440 TGX E5 26.0t

Wersja: BL(XLX)

Nr rejestracyjny: POS96033

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WMA18XZZ5AW142319

Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego	148-02045
Data pierwszej rejestracji	2010/07/07, (w Polsce: 2019/07/09)
Data ważności badania technicznego	2023/09/12
Wskazanie drogomierza	826552 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/07/07-23/11/13)	160 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	BIAŁY
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez opończy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x2 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	10520 ccm / 324kW (441KM)

**RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO**

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Wymiary zabudowy	dług.: 6200 mm / wys. burt: 1000 mm

**WYPOSAŻENIE SPECJALNE**

ŻURAW (HDS) PALFINGER PK18001L

**WYPOSAŻENIE (2008.01-2013.12)**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	Opończa
2	Blokada mechanizmu różnicowego	14	Oslony p/najazdowe boczne
3	Dach regulowany mechanicznie	15	Regulator siły hamowania automatyczny
4	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	16	Stelaż opończy
5	Hamulec postojowy automatyczny	17	System hamulcowy elektroniczny EBS
6	Hamulec silnikowy	18	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Immobilizer	19	Szyby regulowane elektrycznie
8	Klimatyzacja automatyczna	20	Światła p/mgielne przednie
9	Komputer pokładowy	21	Tachograf
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	22	Tempomat
11	Obrotomierz	23	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Ogrzewanie dodatkowe	24	Zamek centralny

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*OTANI OH-208 385/65R22,5	8,0	57
Przednie prawe:	*OTANI OH-208 385/65R22,5	8,0	57
II Osi LZ:	*WESTLAKE ALL ROUTERS 315/80R22,5	15,0	26
II Osi LW:	*WESTLAKE ALL ROUTERS 315/80R22,5	15,0	26
II Osi PZ:	*WESTLAKE ALL ROUTERS 315/80R22,5	15,0	26
II Osi PW:	*WESTLAKE ALL ROUTERS 315/80R22,5	15,0	26
III Osi lewe:	*AUFINE AF-23 315/70R22,5	6,0	70
III Osi prawe:	BRIDGESTONE 315/70 R22.5 152/148M M 729 TL (NAPĘD)	5,0	77

## STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury, przebieg odczytano z natury i zweryfikowano z zapisem na stronie [www.cepik.gov.pl](http://www.cepik.gov.pl).

Rok produkcji pojazdu przyjęto z danych w cepik.

### 1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono
- silnik po uruchomieniu pracował nierówno,
- aktywowana kontrolka CHECK ENGINE
- widoczne wycieki olejowe silnika,
- brak wspomagania wysprzęglika
- skrzynię biegów sprawdzono podczas próby ruchowej na terenie parkingu w ograniczonym zakresie

### 2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- brak widocznych uszkodzeń elementów zawieszenia kół
- brak warunków do weryfikacji stanu zużycia eksploatacyjnego elementó zawieszenia kół, szczegółowa weryfikacja w ASO lub na SKP
- brak warunków do weryfikacji stanu zużycia okładzin ciernych

### 3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- stopień lewy połamany,
  - drzwi lewe zarysowania,
  - zderzak przedni połamany
  - stopień prawy porysowany,
  - nakładka ramienia lusterka czołowego (ranpowego) brak
  - część narożna dolna lewa zderzaka połamana
  - szyba czołowa odprysk
  - osłona przeciwnajazdowa prawa porysowana,
  - skrzynka narzędziowa prawa połamana pokrywa,
  - klosz lampy TP zбитy
  - owiewka lewa kabiny połamana
  - osłona krawędzi nadkoła PP połamana
  - burty skrzyni z licznymi zarysowaniami i wgnieceniami
- Innych wad i uszkodzeń nie stwierdzono.

### 4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- HDS nie uruchomiono, weryfikacja poprawności działania i ewentualnych usterek do przeprowadzenia w warunkach

serwisowych,

- wnętrze kabiny mocno zabrudzone,
- poszycia foteli zabrudzone i poplamione,
- wypalona dziura w siedzisku fotela kierowcy,
- leżnaka zabrudzona,
- wykładziny wew. kabiny zabrudzone,
- liczne zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych,

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:

- kluczyki do pojazdu           tak  nie
- klucze (narzędzia)           tak  nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny       tak  nie
- karta pojazdu               tak  nie
- instrukcja obsługi         tak  nie
- polisa ubezpieczenia OC   tak  nie  ,
- książka gwarancyjna       tak  nie  ,
- badanie techniczne ważne do 12-09-2023r
- książka rewizyjna UDT     tak  nie

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju  sprowadzony  nie ustalono

4. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej: tak  nie  wartości podano w µm

5. Jazda próbna: próba ruchowa na krótkim odcinku.

---

#### Klauzule ograniczające:

**1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.**

**2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.**

**3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.**

**4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.**

**5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.**

**6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.**

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4008869/P

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [C] XI-2023

Marka: MAN

Rok produkcji: 2010


Model: 26.440 TGX E5 26.0t

Wersja: BL(XLX)

Nr rejestracyjny: POS96033

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY**



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0421/2023

z dnia: 2023/11/13

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XI-2023

Marka: MAN

Rok produkcji: 2010

Model: 26.440 TGX E5 26.0t

Wersja: BL(XLX)

Nr rejestracyjny: POS96033

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



