

GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych
balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Ocena techniczna -wycena numer: 0185/2025

z dnia: 2025/05/26

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zlecniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4161464/HS-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Ciągnik rolniczy**

Marka: **LANDINI**

Model pojazdu: **7.6 Robo-Six(RPE4)**

Wersja: **7-170 T4**

VIN: **Z N Z V 5 B L L 0 N 0 0 2 7 3 8 6**

Nr rejestracyjny: **KK4119P**

Nr Info-Ekspert:

Rok produkcji: **2022**



Wskazanie licznika

806 mtg

Data ważności badania technicznego

2025/11/29

Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny

krótka / 4-słupkowa

Dop. masa całkow.

11500 kg

Rozstaw osi

2750 mm

Oznaczenie silnika

Euro4iSiIIIBCommonRail

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

6728 ccm / 121kW (165KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

NIEBIESKI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Błotniki kół przednich	12	+Radio
2	*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	13	+Roleta szyby przedniej
3	*Fotel pasażera	14	Rozdzielacze hydrauliczne 6-cio drogowe
4	Kabina zawieszona mechanicznie	15	*Rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej 5 szt.
5	Klimatyzacja	16	Światło ostrzegawcze
6	Kolumna kierownicy regulowana	17	Trójpunktowy układ zawieszenia narzędzi (TUZ)
7	Napęd tylnego wału odbioru mocy zależny	18	Układ kierowniczy hydrostatyczny
8	+Obciążniki przednie	19	Wał odbioru mocy tylny 540ECO/1000 obr/min
9	+Okno dachowe	20	Zaczepek drabinkowy CEE
10	Podnośnik hydrauliczny sterowany mechanicznie	21	Zaczepek rolniczy wychyłny
11	Przekładnia nawrotna mechaniczna		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 540/65 R28 142D MULTIBIB TL		34
Przednie prawe:	MICHELIN 540/65 R28 142D MULTIBIB TL		34
Tylne lewe:	MICHELIN 650/65 R38 157D MULTIBIB TL		34
Tylne prawe:	MICHELIN 650/65 R38 157D MULTIBIB TL		34

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd do wyceny przedstawiono z zabrudzoną powłoką lakierową
Brak widocznych istotnych uszkodzeń kolizyjnych
MOżliwość wystąpienia drobnych zarysowań po umyciu ciągnika.



WW

Wnętrze zabrudzone bez istotnych uszkodzeń wyposażenia wnętrza.



UKŁAD NAPĘDOWY

Sprawdzono podczas próby ruchowej na terenie parkingu. Brak uwag



UKŁAD KIEROWNICZY

Brak uwag

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1

3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	TAK
5	Instrukcja obsługi	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Pochodzenie pojazdu**
 Zakupiony w Polsce
- 2 **Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
 Numer VIN odczytano z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym
- 3 **Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
 Przebieg odczytano z natury i nie weryfikowano jego autentyczności.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.

3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15







Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu