

Opinia numer: 44 DOA 05 25

z dnia: 2025/05/27

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4132995-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Marka: IVECO

Rok produkcji: 2016

Model: 35-150 Daily MR`14 E5 3.5t

Wersja: 35C15

Nr rejestracyjny: WF5789W

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZCFC2359X0D561842



Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego	142-05703
Data pierwszej rejestracji	2016/06/08, (w Polsce: 2022/02/18)
Data ważności badania technicznego	2025/11/13
Wskazanie drogomierza	504724 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/06/08-25/05/27)	108 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Wersja 35-130 / silnik 2,3l o mocy 93 kW
Charakter wykorzystania	Wersja Iveco Daily 35C 13
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 673 kg
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	3750 mm
Numer silnika	SILNIK 2287 CCM O MOCY 93 KW
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2938 ccm* / 107kW (145KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 44 DOA 05 25

z dnia: 2025/05/27

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4132995-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Marka: IVECO

Rok produkcji: 2016

Model: 35-150 Daily MR`14 E5 3.5t

Wersja: 35C15

Nr rejestracyjny: WF5789W

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZCFC2359X0D561842

Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego

142-05703

Data pierwszej rejestracji

2016/06/08, (w Polsce: 2022/02/18)

Data ważności badania technicznego

2025/11/13

Wskazanie drogomierza

504724 km

Okres eksploatacji pojazdu (16/06/08-25/05/27)

108 mies.

Opis rodzaju pojazdu

Wersja 35-130 / silnik 2,3l o mocy 93 kW

Charakter wykorzystania

Wersja Iveco Daily 35C 13

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj zabudowy

furgon kontenerowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / manualna

Numer silnika

SILNIK 2287 CCM O MOCY 93 KW

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2938 ccm* / 107kW (145KM)

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Pojazd wyceniany

Wymiary zabudowy

długość: 4230 mm / szer.: 2080 mm / wys.: 2050 mm

Wyposażenie zabudowy:

Drzwi boczne dodatkowe

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WINDA ZAŁADOWCZA

DHLMQ.10

POZOSTAŁE ELEMENTY:

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Owiewka nad dachem kabiny

WYPOSAŻENIE (2014.07-2016.08)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

2 +Fotel pasażera podwójny

3 +Klimatyzacja automatyczna

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

7 Przygotowanie do montażu radia

8 +Radioodtwarzacz z USB, AUX, SD

9 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	+Osłony boczne p-wjazdowe	11	Zamek centralny zdalnie sterowany
6	Poduszka powietrzna kierowcy		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*IMPERIAL 195/75 R16C 107/105R SNOWDRAGON VAN	7,5	37
Przednie prawe:	*IMPERIAL 195/75 R16C 107/105R SNOWDRAGON VAN	7,0	42
Tylne LZ:	*KORMORAN 195/75 R16C 107/105R VANPRO WINTER	7,0	42
Tylne LW:	*KORMORAN 195/75 R16C 107/105R VANPRO WINTER	7,0	42
Tylne PZ:	*KORMORAN 195/75 R16C 107/105R VANPRO WINTER	6,0	53
Tylne PW:	*KORMORAN 195/75 R16C 107/105R VANPRO WINTER	5,5	58
Zapasowe:	*BRAK KOŁA ZAPASOWEGO		50

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 kluczyk (bez „pilota” w obudowie)

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogłędzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAU 2578317.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtrów - z dnia 11.01.2025r przy wskazaniach drogomierza 489851 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 13.11.2024r przy wskazaniach drogomierza 484727 km.

Pojazd z zabudową kontenerową – z listwami/deskami do ochrony na ścianach wewnętrznych, z podłogą z płyty antypoślizgowej, z poszyciem dachu częściowo przepuszczającym światło.

Wymiary wewnętrzne zabudowy – szer. ok. 208 cm, dł. ok. 423 cm, wys. ok. 205 cm.

W części tylnej zabudowy zamontowana jest „winda załadowcza”/podest ruchomy DHollandia DHLMQ.10 (750 kg). Nie dołączono dokumentacji technicznej, UDT i serwisowej urządzenia (w tym książki rewizyjnej). Na podeście znajduje się naklejka stwierdzająca, że kolejne badania UDT wymagane są do 03.2028r. Brak formalnego potwierdzenia / decyzji do kiedy ważne są badania UDT. Winda załadowcza/podest ruchomy - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi płyty platformy i śladami miejscowe naprawy płyty. Urządzenie działa poprawnie, z nieznacznie podwyższoną głośnością pracy pompy i innych podzespołów (brak możliwości sprawdzenia z pełnym obciążeniem).

Dane dotyczące masy całkowitej pojazdu, masy własnej i ładowności – podaje się na podstawie dostępnych dokumentów (w warunkach parkingowych brak możliwości weryfikacji danych / zgodności ze stanem faktycznym).

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- stwierdzono nieznacznie podwyższoną głośność pracy silnika
- stwierdzono ślady przepoczeń i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu
- elementy osprzętu silnika pracują z podwyższoną głośnością
- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy, na obudowie ślady wycieków oleju
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – zauważalne, nieznaczne zużycie

Ponadto :

- prawie wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – otarcia, odkształcenie i pęknięcie
- reflektory przednie – z zarysowaniami kloszy
- listwa podreflektorowa z obudową kraty wlotu powietrza – pęknięta
- pokrywa komory silnika – punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenia poszycia
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – zabrudzona i odkształcona
- szyba czołowa – po wymianie, posiada niewielkie i punktowe uszkodzenia
- klosze lamp obrysowych na dachu – spękane
- owiewka nad dachem – z otarciami
- błotnik przedni lewy – brak nakładki z tworzywa, obłamane nadkole
- drzwi lewe - punktowe ubytki punktowe powłoki lakierowej, pojedyncze i niewielkie początki procesów korozyjnych
- obudowa zwierciadła zewnętrznego lewego – otarcie klosza kierunkowskazu
- listwa boczna lewa kabiny – odkształcona
- słupek tylny prawy kabiny – nieznaczne wgniecenia, uszkodzenie i ubytki powłoki
- drzwi prawe – uszkodzenia i ubytki punktowe powłoki lakierowej, punktowe wgniecenia poszycia, punktowe ogniska korozji, wymieniona szyba stała
- obudowa zwierciadła zewnętrznego prawego – otarci, uszkodzenie i ubytek klosza
- błotnik przedni prawy – zarysowania i wgniecenia poszycia, zarysowania na nakładkach, obłamane nadkole
- bok lewy zabudowy – niewielkie odkształcenia oraz zarysowania i otarcia eksploatacyjne, ślady po naklejkach reklamowych
- bok prawy zabudowy – pęknięcia, niewielkie odkształcenia, większe porysowania i otarcia eksploatacyjne, wgniecenie na krawędzi przedniej
- listwy drzwi boku prawego – porysowania i otarcia oraz miejscowe odkształcenia
- narożniki tylne zabudowy – miejscowe uszkodzenia i odkształcenia, ślady po naprawach
- ściany i podłoga zabudowy – posiadają eksploatacyjne otarcia, wgniecenia i zarysowania od strony wnętrza komory ładunkowej
- poszycie dachu – miejscowe uszkodzenia i ślady klejenia, kilka poprzeczek z odkształceniami
- część desek na ścianach zabudowy – uszkodzona
- pas tylny zabudowy – otarcia i odkształcenia
- osłony boczne p-wjazdowe – zarysowania i nieznaczne odkształcenia

- elementy układu wydechowego – z ogniskami korozji
- elementy podwozia – z ogniskami korozji
- obręcze kół pojazdu – z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, ogniskami korozji
- brak kołpaka przedniego prawego koła
- wnętrze kabiny pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi – zabrudzenia i zarysowania
- poszycia tapicerskie foteli przednich – zabrudzenia i plamy (odkształcenia na siedzisku fotela kierowcy)
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- podsufitka, osłony p-słoneczne – z zabrudzeniami
- brak pokrętła radioodtwarzacza
- brak mieszka osłaniającego dźwignię zmiany biegów
- układ klimatyzacji - nie działa, do weryfikacji warsztatowej
- sygnalizowana jest konieczność wymiany oleju silnikowego („pulsuje” kontrolka ciśnienia oleju)
- sygnalizowana jest usterka żarówek oświetlenia zewnętrznego
- ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym (gaśnica, trójkąt, narzędzia, podnośnik, koło zapasowe)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 44 DOA 05 25

z dnia: 2025/05/27

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Marka: IVECO

Rok produkcji: 2016

Model: 35-150 Daily MR`14 E5 3.5t

Wersja: 35C15

Nr rejestracyjny: WF5789W

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t




























































Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4132995-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2025

Marka: IVECO

Rok produkcji: 2016

Model: 35-150 Daily MR`14 E5 3.5t

Wersja: 35C15

Nr rejestracyjny: WF5789W

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY

