



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0247/2025

z dnia: 2025/06/23

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej maszyny

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie właściciela maszyny

2 Oględziny przeprowadzono na terenie parkingu VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowiec.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] VI-2025

Marka: CATERPILLAR

Rok produkcji: 2015

Model: D6N LGP

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Spych gąsienicowy *

VIN: CAT00D6NAPBA02588



Wskazanie licznika

11659 mtg

Okres eksploatacji pojazdu (15/05/15-25/06/23)

121 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

pomarańczowy

Oznaczenie silnika

C6.6

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

6600 ccm / 129kW (175KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna

2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zlecniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej maszyny

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela maszyny

2 Ogłędziny przeprowadzono na terenie parkingu VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] VI-2025

Marka: CATERPILLAR

Rok produkcji: 2015

Model: D6N LGP

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Spych gąsienicowy *

VIN: CAT00D6NAPBA02588

Wskazanie licznika	11659 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (15/05/15-25/06/23)	121 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	pomarańczowy
Oznaczenie silnika	C6.6
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6600 ccm / 129kW (175KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Drzwi prawe	4	+Lemiesz
2	*Kabina	5	*Skrzynia biegów zsynchronizowana
3	*Klimatyzacja	6	*Układ hydrauliczny sterowany elektronicznie

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny przeprowadzono na terenie parkingu VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny sprawdzono z tabliczki znamionowej, nie odczytano stałego pola numerowego.

Rok produkcji pojazdu przyjęto zdanych na tabliczce znamionowej

1. SILNIK - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono z własnego źródła zasilania
- silnik po uruchomieniu pracował równo bez nadmiernego dymienia
- widoczne wycieki olejowe w dolnej części maszyny, weryfikacja przyczyny przez serwis
- kody błędów wskazane przez komputer pokładowy, weryfikacja przez serwis

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- układ napędowy sprawdzono podczas próby ruchowej na terenie parkingu, działanie prawidłowe
- gąsienice z widocznym zużyciem eksploatacyjnym
- nie weryfikowano luzów połączeń ruchomych

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- widoczne liczne zarysowania elementów lakierowanych
- lemiesz zdemontowany
- lewa lampa cofania brak

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności
- wnętrze kabiny zabrudzone
 - poszycie fotela zabrudzone
 - ślady użytkowania adekwatne do wieku i przebiegu

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w koparce znajdowały się:
 - kluczyki tak ☒ nie ☐
2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:
 - faktura zakupu tak ☒ nie ☐
 - instrukcja obsługi tak ☐ nie ☒
 - książka gwarancyjna tak ☐ nie ☒
3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w Polsce ☐ sprowadzony ☐ nie ustalono ☒
4. Jazda próbna: próba ruchowa na terenie parkingu

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0247/2025

z dnia: 2025/06/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] VI-2025

Marka: CATERPILLAR

Rok produkcji: 2015

Model: D6N LGP

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Spych gąsienicowy *









