



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0191/2023

z dnia: 2023/07/03

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.

Adres: Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Zlec. pismo, znak: do umowy 4086170

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VII-2023

Marka: LANGENDORF

Model: SBH/09G

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Naczepa

Rok produkcji: 2012

Nr rejestracyjny: PO6YS74

VIN: WLASBH345CWF63558



Data pierwszej rejestracji	2012/09/11, (w Polsce: 2021/04/12)
Data ważności badania technicznego	2023/04/19
Wskazanie drogomierza	671245 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/09/11-23/07/03)	130 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	ZIELONY
Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 10340 kg / 25660 kg
Rodzaj naczepy	Zabudowa przeznaczona do przewozu prefabrykatów z betonu
Długość / Szerokość	12750 mm / 2550 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.

Adres: Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Zlec. pismo, znak: do umowy 4086170

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
- Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VII-2023

Marka: LANGENDORF

Rok produkcji: 2012

Model: SBH/09G

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO6YS74

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WLASBH345CWF63558

Data pierwszej rejestracji	2012/09/11, (w Polsce: 2021/04/12)
Data ważności badania technicznego	2023/04/19
Wskazanie drogomierza	671245 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/09/11-23/07/03)	130 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	ZIELONY
Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 10340 kg / 25660 kg
Rodzaj naczepy	Zabudowa przeznaczona do przewozu prefabrykatów z betonu

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Drabinka z boku naczepy	11	+Podpory szt 2 regulowane mechanicznie
2	+Drzwi tyłu zabezpieczone hydraulicznie	12	+Skrzynie do przechowywania w ścianach bocznych
3	+Jednostka hydrauliczna z pompą elektryczną	13	+Skrzynie na koła zapasowe w ścianie prawej
4	+Klin pod koła szt 2	14	+Sterowanie zabezpieczeniem drzwi tyłu na ścianach w części tylnej
5	+Koło zapasowe szt 1	15	+Sworzeń siodła na ruchomym ramieniu sterowanym hydraulicznie
6	+Komora ładunkowa 9300dł x 1570sz x 1620wys mm	16	+Szyby do mocowania podpór hydraulicznych na platformie
7	* Licznik przebiegu	17	+Własne zasilanie akumulatorowe
8	+Osie hydrauliczne	18	+Wsporniki do mocowania stelaża opony
9	+OŚ BPW MVBF ST 1010 ECO-M	19	+Wsporniki świateł ostrzegawczych
10	+Pierścienie mocujące na platformie 2 x 7szt		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 385/65 R22.5 160K/158L K MAX T TL	5,0	77
Przednie prawe:	BARUM 385/65 R22.5 160K/158L K MAX T TL	4,0	84
II Osi lewe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 158L	8,0	57
II Osi prawe:	*MICHELIN 385/65 R22.5 158L	9,0	50
III Osi lewe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL	7,0	64
III Osi prawe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL	8,0	57

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.
Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury.

Rok produkcji przyjęto z danych w cepik.

1. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności
 - zawieszenie kół bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
 - układ regulacji zawieszenia kół sprawdzono układ hydrauliczny,
 - brak możliwości sprawdzenia układu hamulcowego,
 - w warunkach udostępnienia nie znaleziono pęknięć, widoczne ogniska korozji w dolnej części,
 - naczepa po dokonanych pracach renowacyjnych-lakierowaniu
2. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia
 - naczepa posiada widoczne ślady eksploatacji,
 - ryglowanie drzwi tyłu działa prawidłowo,
 - brak stelaża opończy,
 - brak opończy,
 - ogniska korozji skrzyń w ścianach bocznych,
 - brak widocznych wycieków z układu hydraulicznego,
 - brak systemu blokowania i zabezpieczania ładunku,

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w naczepie znajdowały się:
 - koło zapasowe tak nie
 - klucze (narzędzia) tak nie
2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:
 - dowód rejestracyjny tak nie
 - karta pojazdu tak nie
 - instrukcja obsługi tak nie
 - polisa ubezpieczenia OC tak nie ,
 - książka gwarancyjna tak nie ,
 - przeglądy okresowe wykonane w terminie: tak nie brak potwierdzenia
 - badanie techniczne ważne do 19-04-2023
3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju sprowadzony nie ustalono
4. Jazda próbna: nie

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0191/2023

z dnia: 2023/07/03

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VII-2023

Marka: LANGENDORF

Rok produkcji: 2012

Model: SBH/09G

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO6YS74

Rodzaj pojazdu: Naczepa







