

Wycena numer: DAF - EWIPG16 - IGL

z dnia: 2023/07/21

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4000902/TBL

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2019

Model: XF 480 MR`18 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab Low Deck

Nr rejestracyjny: EWIPG16

Rodzaj pojazdu: Ci gnik samochodowy

VIN: XLRTEH4300G254586



Nr INFO-EKSPERT	214-02365
Data pierwszej rejestracji	2019/04/26
Data wa no ci badania technicznego	2024/06/09
Wskazanie drogomierza	470474 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/04/26-23/07/21)	51 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	18000 kg*
Rodzaj zabudowy	ci gnik siodłowy z kabin długi
Rodzaj kabiny	wielkopojemna (odchylana)
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	poduszki / poduszki / 3800 mm
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 355kW (483KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rz dowy
Norma spalin	E6

ZAŁ CZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

OCENA TECHNICZNA nr: DAF - EWIPG16 - IGL

z dnia: 2023/07/21

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4000902/TBL

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2019

Model: XF 480 MR`18 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab Low Deck

Nr rejestracyjny: EWIPG16

Rodzaj pojazdu: Ci gnik samochodowy

VIN: XLRTEH4300G254586

Nr INFO-EKSPERT

214-02365

Data pierwszej rejestracji

2019/04/26

Data wa no ci badania technicznego

2024/06/09

Wskazanie drogomierza

470474 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/26-23/07/21)

51 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj zabudowy

ci gnik siodłowy z kabin długi

Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna

Jednostka nap dowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemno / Moc silnika

12902 ccm / 355kW (483KM)

WYPOSA ENIE (2017.09-2022.03)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- +2 reflektory dodatkowe mocowane na dachu
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- Dach regulowany elektrycznie
- Drzwi prawe otwierane przyciskiem na desce rozdzielczej
- Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- +Fotel pasażera zawieszony pneumatycznie
- Immobilizer
- Kabina zawieszona mechanicznie
- Klimatyzacja
- Leanka dolna
- Leanka górna
- +Lodówka
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Nagrzewnica powietrza kabiny
- Ogrzewanie niezależne
- +Osłona zewnętrzna przeciwsłoneczna
- Przygotowanie do montażu radia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- +Radioodtworacz CD
- +Reflektory diodowe / LED
- +Spoiler dachowy
- +Spoilery boczne
- +Systemy wsparcia kierowcy (AEBS + LDWS)
- Szyby przyciemniane
- Szyby regulowane elektrycznie
- wiatła p/mgienne przednie
- Tachograf elektroniczny
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Zamek centralny
- +Zawieszenie tylne pneumatyczne
- +Zbiornik paliwa dodatkowy (ze stopów Al)
- Zderzak stalowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 315/60 R22.5 154/150L HS3 ECO PLUS	4,0	85
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 315/60 R22.5 154/150L HS3 ECO PLUS	4,5	82
Tylnie LZ:	*BIE NIKOWANA 295/60 R22,5 BOSS	6,0	76
Tylnie LW:	*BIE NIKOWANA 295/60 R22,5 BOSS	6,5	73
Tylnie PZ:	*BIE NIKOWANA 295/60 R22,5 BOSS	6,0	76
Tylnie PW:	*BIE NIKOWANA 295/60 R22,5 BOSS	6,5	73

UWAGI

Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- księga serwisowa
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAP 1818813.

Brak zapisów w księce serwisowej - brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajduje się zapis z podanymi odczytami wskazań drogomierza - z dnia 09.06.2023r przy wskazaniach drogomierza 466970 km.

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych uszkodzeń po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- na wszystkich elementach obłachowania zewnętrznej karoserii grubość powłoki lakierowej mieści się w przedziale od 70 do 100 µm
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- słyszalne są normalne odgłosy pracy silnika, osprzętu silnika i układu przeniesienia napędu
- nieznaczne przepocenia oleju w części dolnej silnika
- skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- obudowa osi tylnej - zaolejenia w części dolnej
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchomych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego - powiększone zużycie
- opony przednich kół - zużycie nierównomierne
- opony tylne - bieżnikowane

Ponadto :

- niektóre elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni - porysowania i otarcia powłoki lakierowej w jego części dolnej
- belka zderzaka przedniego - z otarciem i nieznacznymi ogniskami korozji
- obudowa reflektora przedniego prawego - z niewielkim otarciem
- szyba czołowa - posiada punktowe uszkodzenie
- poszycie dachu - niewielkie zmatowienia powłoki lakierowej
- obudowy stopni dolnych i stopnie dolne - z uszkodzeniami i otarciami
- drzwi lewe i ich przedłużenie - na krawędziach tylnych uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- obudowy stopni, osłony i błotniki przednie - z zarysowaniami tworzyw
- ciana boczna lewa - niewielkie i punktowe ogniska korozji
- ciana boczna prawa - otarcia miejscowe powłoki lakierowej
- spoilery boczne - z nieznacznymi otarciami
- obudowy zwierciadeł zewnętrznych - z otarciami
- osłony za kabinami i górna układu wydechowego - nieznaczne odkształcenia i porysowania
- rama - z niewielkimi ogniskami korozji
- błotniki tylne - z uszkodzeniami, plamkami, bez pokryw górnych
- błotnik tylny prawy - po prowizorycznej naprawie
- lampa zespolona tylna, lewa - plamki, uszkodzenia i ubytki klosza
- lampa zespolona tylna, lewa - plamki ty klosza
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z ogniskami korozji
- obręcz koła pojazdu i kołpaki przednie - z otarciami, uszkodzeniami powłoki i ogniskami korozji
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i otarcia
- poszycia tapicerskie foteli przednich - nieznaczne zabrudzenia, plamki i odkształcenia
- koło kierownicy - eksploatacyjne „wytarcia” materiału
- wykładziny cian bocznych, leżanki - niewielkie zabrudzenia i plamki
- podsufitka - niewielkie zabrudzenia, plamki po zalaniu przy oknie dachowym
- zasłona/aluzja okna dachowego - wadliwe działanie mechanizmu elektrycznej regulacji
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowane jest przekroczenie momentu wykonania obsługi serwisowej
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, trójkąt, gaśnica, podnośnik)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu mo liwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określono ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: DAF - EWIPG16 - IGL

z dnia: 2023/07/21

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2019

Model: XF 480 MR`18 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab Low Deck

Nr rejestracyjny: EWIPG16

Rodzaj pojazdu: Ci gnik samochodowy





































