

Ocena techniczna numer: 424/10/2022

z dnia: 2022/10/07

Rzeczoznawca : Marek Bagi ski RS001335

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2022

Rodzaj pojazdu: **Ci gnik samochodowy**  
 Marka: **DAF**  
 Model pojazdu: **XF 480 MR`18 E6 21.0t**  
 Wersja: **FT Super Space Cab**  
 VIN: **XLRTEH4300G181943**  
 Nr rejestracyjny: **PZ360PL**  
 Nr Info-Expert: **214-02364**  
 Rok produkcji: **2017**



Wskazanie drogomierza	622514 km
Data pierwszej rejestracji	2018/03/21
Data wa no ci badania technicznego	2023/02/01
Rodzaj zabudowy	ci gnik siodłowy z kabin  dług
Rodzaj kabiny	wielkopojemna (odchylana)
Dop. masa całk.	18000 kg*
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3800 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	12902 ccm / 355kW (483KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rz dowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej kabiny	niebieski 2-warstwowy typu uni
Data ogl dzin	2022/10/05
Miejsce ogl dzin	55-080 Pietrzykowice, Fabryczna 24

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]	Zu ycie [%]
Przednie lewe:	*HANKOOK 315/70 R22.5 156/150L Smart Flex AH31		37
Przednie prawe:	*HANKOOK 315/70 R22.5 156/150L Smart Flex AH31		33
Tylne LZ:	*HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L Smart Flex DH31		87
Tylne LW:	*HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L Smart Flex DH31		93
Tylne PZ:	*HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L Smart Flex DH31		93
Tylne PW:	*HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L Smart Flex DH31		100

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	13	+Systemy bezpiecze stwa wspomagaj ce kierowc (LDWS, ACC)
2	Drzwi prawe otwierane przyciskiem na desce	14	Szyby przyciemniane

rozdzielczej		
3 Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	15	Szyby regulowane elektrycznie
4 Immobilizer	16	wiatła p/mgienne przednie
5 Kabina zawieszona mechanicznie	17	Tachograf elektroniczny
6 +Klimatyzacja automatyczna	18	Tempomat
7 Le anka dolna	19	Wspomaganie układu kierowniczego
8 Le anka górna	20	Wy wietlacz wielofunkcyjny
9 Nagrzewnica powietrza kabiny	21	Zamek centralny
10 Ogrzewanie niezale ne	22	+Zbiorniki paliwa 845 l / 590 l
11 +Osłona p/słoneczna zewn trzna	23	Zderzak stalowy
12 +Radioodtworacz		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie

### WYPOSA ENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Fartuchy boczne kół osi I
- 2 +Fotel pasażera Comfort
- 3 +Klimatyzacja postojowa dachowa
- 4 +Lodówka
- 5 +Osposjlerowanie kabiny
- 6 +Zestaw głośnomówiący Bury CC9056
- 7 +Zwalniacz silnikowy MX

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

- nie stwierdzono napraw blacharsko-lakierniczych elementów poszyciowych kabiny (powłoka lakierowa do 305 µm, mo liwa dopuszczalna poprawka fabryczna powłoki całej kabiny),
- poszycia zewn trzne - miejscowe, pojedyncze, płytkie wgniecenia,
- ciana tylna - liczne otwory pomonta owe, odkształcenia, ogniska korozyjne,



#### WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE

- listwa pokrywy czołowej - otwory pomonta owe,



#### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewn trzne

- fotel pasażera - przepalenie siedziska,
- schowki podręczne w konsoli środkowej - brak, nieoryginalne za lepienie,
- kierownica - wytarcia,
- klimatyzacja postojowa - niesprawno , brak pilota,
- dywanik środkowy podłogi - rozerwanie,



#### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

- korki zbiorników paliwa L, P - brak kluczyków lub zablok. wkładki (poz. otw.),



#### ZAWIESZENIE I KOŁA

BEZ UWAG



#### UKŁAD KIEROWNICZY

BEZ UWAG



## UKŁAD HAMULCOWY

- układ AEBS - komputer sygnalizuje usterk ,

### JAZDA KONTROLNA

1	Główna praca silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
4	Zawieszenie	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
7	Działanie drogom. i szybko ciomierza	BEZ UWAG
8	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
9	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	X, jeden wpis z obsługi przy przebiegu 150063 km, w dniu 04.03.2019.
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	X
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	X
5	Podnośnik samochodowy	X
6	Instrukcja obsługi	X
7	Gaśnica	--
8	Trójkąt ostrzegawczy	--
9	Apteczka	--
10	Zabezpieczenia przeciw kradzieżom	immobilizer

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
z polskiej sieci dealerskiej
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
nie okazano udokumentowania w postaci historii obsługi
- Termin kalibracji tachografu. 01.02.2024.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

1. Niniejsza opinia sporządzona jest bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.
2. Niniejsza ekspertyza służy do oszacowania wartości przedmiotu wyceny.
3. Niniejsza wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
4. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie badania wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
5. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w sterownikach elektronicznych pojazdu.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.