



**GRZEGORZ BALAWENDER**  
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

**Wycena numer: 0326/2022**

z dnia: 2022/12/06

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: IDEA GETIN LEASING S.A.

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCLAW

Zlec. pismo, znak: 2030447/2018

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

IDEA GETIN LEASING ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] XII-2022

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2011

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLB4-CS/13.6 Profi

Nr rejestracyjny: SBELX44

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000500887



Nr INFO-EKSPERT	190-00022
Data pierwszej rejestracji	2011/07/04
Data ważności badania technicznego	2019/10/06
Okres eksploatacji pojazdu (11/07/04-22/12/06)	137 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY
Dop. masa całk. / Masa własna	36000 kg / 5625 kg*
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opończą typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm
Szerokość / Wysokość	2550 mm / 4060 mm

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: IDEA GETIN LEASING S.A.

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 2030447/2018

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII**

- Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
- Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych IDEA GETIN LEASING ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [N] XII-2022

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2011

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLB4-CS/13.6 Profi

Nr rejestracyjny: SBELX44

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000500887

Nr INFO-EKSPERT	190-00022
Data pierwszej rejestracji	2011/07/04
Data ważności badania technicznego	2019/10/06
Okres eksploatacji pojazdu (11/07/04-22/12/06)	137 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY
Dop. masa całkow. / Masa własna	36000 kg / 5625 kg*
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z oponczą typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm

**WYPOSAŻENIE (2008.01- )**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach EDSCHA wysokość 125mm ramiona z tworzywa	11	Oś podnoszona
2	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	12	Podłoga z płyty wielowarstw wodoodpornej 30mm, obciąż 7t.
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości z podwójn zamkami	13	Podpory bezobsługowe 2x12t
4	Kłonicie środkowe 3 pary	14	Skrzynka narzędziowa
5	Kosz na koło zapasowe	15	Spoiler
6	Łaty aluminiowe 3 kpl.	16	Sworzeń sprzęgający 2"
7	Łaty drewniane 1 kpl.	17	System hamulcowy elektroniczny EBS
8	Odbojniki tylne demontowane	18	Układ hamulcowy Wabco
9	Oponcza z zamknięciem celnym	19	Zawór H-S poziomowania ramy
10	Osie bezobsługowe SAF	20	Zderzak tylny

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL		50
Przednie prawe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL		50
II Osi lewe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL		50
II Osi prawe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL		50
III Osi lewe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL		50
III Osi prawe:	GOODYEAR 385/65 R22.5 160K/158L FUELMAX T TL		50

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych IDEA GETIN LEASING ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice w obecności pracownika.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.  
Rok produkcji pojazdu przyjęto z udostępnionego dowodu rej..

1. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- zawieszenie kół bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
- brak możliwości sprawdzenia poprawności działania układu pneumatycznego zawieszenia kół,
- brak możliwości sprawdzenia układu hamulcowego,
- tarcza hamulcowa koła prawego II osi pęknięta, możliwe pęknięcia pozostałych tarcz
- w warunkach udostępnienia nie znaleziono pęknięć ramy, szczegółowa weryfikacja w warunkach warsztatowych lub na SKP,
- liczne ogniska korozji ramy

2. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- naczepa posiada widoczne ślady eksploatacji
- firany z drobnymi rozcięciami
- drzwi skrzydłowe wiodczna korozja
- ściana przedna wiodczna korozja, wgniecenie,
- prowadnice dachu połamane,
- brak łąt drewnianych i aluminiowych,
- podłoga mocno zużyta,
- osłony przeciwnajzdowe deformacje,

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w naczepie znajdowały się:

- koło zapasowe                   tak  nie
- klucze (narzędzia)           tak  nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny       tak  nie
- karta pojazdu               tak  nie
- instrukcja obsługi        tak  nie
- polisa ubezpieczenia OC   tak  nie ,
- książka gwarancyjna      tak  nie ,
- badanie techniczne ważne do 06-10-2019

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju  sprowadzony  nie ustalono

4. Jazda próbna: nie

---

#### Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę

wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

**5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.**

**6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.**

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0326/2022

z dnia: 2022/12/06

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] XII-2022

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2011

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLB4-CS/13.6 Profi

Nr rejestracyjny: SBELX44

Rodzaj pojazdu: Naczepa













