



**GRZEGORZ BALAWENDER**  
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

**Wycena numer: 0033/2023**

z dnia: 2023/02/08

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4068922

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] II-2023

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2011

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLCQ4-CS/13.6 Coil

Rodzaj pojazdu: Naczepa

Nr rejestracyjny: PO3YR34

VIN: WKESD000000503106



|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT                                | 190-00026                       |
| Data pierwszej rejestracji                     | 2011/06/14                      |
| Data ważności badania technicznego             | 2022/10/14                      |
| Okres eksploatacji pojazdu (11/06/14-23/02/08) | 140 mies.                       |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)     | NIEBIESKI                       |
| Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność  | 36000 kg / 7800 kg* / 28200 kg  |
| Rodzaj naczepy                                 | skrzyniowa z oponą typu kurtyna |
| Zawieszenie osi / Rozstaw osi                  | poduszki / 1310 mm              |
| Długość / Szerokość / Wysokość                 | 7920 mm / 2550 mm / 4065 mm     |

### ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4068922

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII**

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu  
2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych  
VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [N] II-2023

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2011

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLCQ4-CS/13.6 Coil

Nr rejestracyjny: PO3YR34

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000503106

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT                                | 190-00026                         |
| Data pierwszej rejestracji                     | 2011/06/14                        |
| Data ważności badania technicznego             | 2022/10/14                        |
| Okres eksploatacji pojazdu (11/06/14-23/02/08) | 140 mies.                         |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)     | NIEBIESKI                         |
| Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność      | 36000 kg / 7800 kg* / 28200 kg    |
| Rodzaj naczepy                                 | skrzyniowa z oponczą typu kurtyna |
| Zawieszenie osi / Rozstaw osi                  | poduszki / 1310 mm                |

**WYPOSAŻENIE (\*)**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | Dach EDSCHA wysokość 125mm ramiona z tworzywa                | 9    | Podłoga z płyty wielowarstw wodoodpornej 30mm, obciąż 7t. |
| 2    | Drabinka wysuwana z tyłu naczepy                             | 10   | Podpory bezobsługowe 2x12t                                |
| 3    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości z podwójn zamkami | 11   | Sworzeń sprzęgający 2"                                    |
| 4    | Kłonicie środkowe 3 pary                                     | 12   | System hamulcowy elektroniczny EBS                        |
| 5    | Kosz na koło zapasowe                                        | 13   | Układ hamulcowy Wabco                                     |
| 6    | Łaty drewniane 1 kpl.                                        | 14   | Zawór H-S poziomowania ramy                               |
| 7    | Oponcza z zamknięciem celnym                                 | 15   | Zderzak tylny                                             |
| 8    | +Osie BPW ECO PLUS, hamulce bębnowe                          |      |                                                           |

**BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|----------------------------|
| 1    | *Łaty aluminiowe 3 kpl.    |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                       | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *GITI GTR955 385/65R22,5         |              | 80          |
| Przednie prawe: | *GOODYEAR 385/65 R22.5 FUELMAX   |              | 80          |
| II Osi lewe:    | *GOODYEAR 385/65 R22.5 FUELMAX   |              | 80          |
| II Osi prawe:   | *GOODYEAR 385/65 R22.5 FUELMAX   |              | 80          |
| III Osi lewe:   | *HANKOOK 385/65 R22.5 158J TH 31 |              | 80          |
| III Osi prawe:  | *GOODYEAR 385/65 R22.5 FUELMAX   |              | 80          |

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych  
VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.  
Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji pojazdu przyjęto z danych zawartych na stronie [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

1. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- zawieszenie kół bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
- brak możliwości sprawdzenia poprawności działania układu pneumatycznego zawieszenia kół,
- brak możliwości sprawdzenia układu hamulcowego,
- rama posiada liczne ogniska korozji,
- elementy zawieszenia i układu hamulcowego skorodowane

2. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- naczepa posiada widoczne ślady eksploatacji
- liczne ogniska korozji,
- ściana przednia korozja,
- firana lewa drobne rozcięcia,
- poszycie dachu rozerwanie w części tylnej, nie weryfikowano poprawności składania (możliwe inne usterki),
- drzwi posiadają okleiny reklamową, brak możliwości oceny stanu poszycia zewnętrznego, ogniska korozji części wew.,
- zamki drzwi skorodowane,
- zderzak tylny wygięty, korozja,

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w naczepie znajdowały się:

- koło zapasowe                   tak  nie
- klucze (narzędzia)           tak  nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny       tak  nie
- karta pojazdu               tak  nie
- instrukcja obsługi         tak  nie
- polisa ubezpieczenia OC   tak  nie  ,
- książka gwarancyjna       tak  nie  ,  
przeglądy okresowe wykonane w terminie: tak  nie  brak potwierdzenia
- badanie techniczne ważne do 14-10-2022

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju  sprowadzony  nie ustalono

4. Jazda próbna: nie

**Klauzule ograniczające:**

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę

wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0033/2023

z dnia: 2023/02/08

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] II-2023

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2011

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLCQ4-CS/13.6 Coil

Nr rejestracyjny: PO3YR34

Rodzaj pojazdu: Naczepa







