

Wycena numer: 07/DOA/04/23

z dnia: 2023/04/13

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4136999

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] IV-2023

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2013

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLB4-CS/13.6 Profi

Nr rejestracyjny: FG2817X

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000591868



Nr INFO-EKSPERT	190-00022
Data pierwszej rejestracji	2013/10/18
Data wa no ci badania technicznego	2023/03/09
Okres eksploatacji pojazdu (13/10/18-23/04/13)	114 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary + niebieski
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowno	36000 kg / 6180 kg* / 29820 kg
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opo cz typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm
Szeroko / Wysoko	2550 mm / 4060 mm

ZAŁ CZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

OCENA TECHNICZNA nr: 07/DOA/04/23

z dnia: 2023/04/13

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4136999

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] IV-2023

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2013

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLB4-CS/13.6 Profi

Nr rejestracyjny: FG2817X

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: WKESD000000591868

Nr INFO-EKSPERT

190-00022

Data pierwszej rejestracji

2013/10/18

Data wa no ci badania technicznego

2023/03/09

Okres eksploatacji pojazdu (13/10/18-23/04/13)

114 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary + niebieski

Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowno

36000 kg / 6180 kg* / 29820 kg

Rodzaj naczepy

skrzyniowa z opo cz typu kurtyna

Zawieszenie osi / Rozstaw osi

poduszki / 1310 mm

WYPOSA ENIE (2008.01-)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach EDSCHA wysoko 125mm ramiona z tworzywa	13	Podłoga z płyty wielowarstw wodoodpornej 30mm, obci 7t.
2	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	14	Podpory bezobsługowe 2x12t
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości z podwójn zamkami	15	Skrzynka narz dziowa
4	+Hamulce tarczowe	16	+Skrzynka narz dziowa z tw. sztucznego - dodatkowa
5	Kłonice rodkowe 3 pary	17	Spoiler
6	Kosz na koło zapasowe	18	Sworze sprz gaj cy 2"
7	Łaty aluminiowe 3 kpl.	19	System hamulcowy elektroniczny EBS
8	Łaty drewniane 1 kpl.	20	Układ hamulcowy Wabco
9	Odbojniki tylne demontowane	21	Wci garka koła zapasowego
10	Opo cza z zamkni ciem celnym	22	Zawór H-S poziomowania ramy
11	Osie bezobsługowe SAF	23	Zderzak tylny
12	O podnoszona		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zuycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 385/65 R22.5 164K158L K MAX T HL TL M+S	5,0	79
Przednie prawe:	*GOODYEAR 385/65 R22.5 164K158L K MAX T HL TL M+S	4,0	85
II Osi lewe:	*GOODYEAR 385/65 R22.5 160K158L K MAX T TL M+S	5,0	79
II Osi prawe:	*GOODYEAR 385/65 R22.5 160K158L K MAX T TL M+S	5,5	76

III Osi lewe:	*SAILUN 385/65 R22.5 160K S825	10,0	48
III Osi prawe:	*BARKLEY 385/65 R22.5 160K BLT08	9,0	54

UWAGI

Ogl dzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogl dzin przedło ono do wgl du:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- dokumentacj techniczn i ksi k serwisow

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodno z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogl dzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAS 1369137.

Rok produkcji przyjmuje si na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego.

Długo pojazdu według danych z tabliczki znamionowej : 13860 mm.

Brak zapisów w ksi ce serwisowej - brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów brak zapisów z podanymi odczytami wskaza drogomierza.

Dane dotycz ce masy całkowitej pojazdu, masy własnej i ładowno ci - podaje si na podstawie dost pnych dokumentów (w warunkach parkingowych brak mo liwo ci weryfikacji danych / zgodnie ci ze stanem faktycznym).

Podczas ogl dzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych ładów po wcze niejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- jazdy próbnej nie mo na wykona , nie mo na sprawdzi działania układu pneumatycznego, elektrycznego, hamulcowego, czy te luzów w połączeniach ruchowych elementów układu zawieszenia kół
- z uzyskanych informacji wynika e układ pneumatyczny jest nieuszczelny - do weryfikacji warsztatowej
- cz poduszek zawieszenia - bez odpowiedniego ciśnienia powietrza, odkształcone, zdemontowane
- tarcze hamulcowe - pokryte korozj
- elementy podwozia - pokryte korozj
- elementy układu hamulcowego - zauważalne zużycie
- opony kół pierwszej i drugiej osi - zużyte nierównomiernie, w wycenie podaje si wartość uśrednioną

Ponadto :

- liczne elementy lakierowane pojazdu posiadaj uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- narożniki i ciana czołowa - otarcia i ubytki powłoki, niewielkie wgnięcia, ogniska korozji
- słupki i profile stela a zabudowy - posiadaj eksploatacyjne otarcia, wgnięcia i zarysowania od strony wnętrza komory ładunkowej
- przekładki /„deski drewniane” stela a opo czy - posiadaj eksploatacyjne otarcia, zarysowania i zabrudzenia, wielu brak
- przekładki /„deski aluminiowe ” stela a opo czy - wielu brak, pozostałe posiadaj eksploatacyjne otarcia, zarysowania i zabrudzenia
- drzwi tylne zabudowy - posiadaj eksploatacyjne otarcia, uszkodzenia i ubytki powłoki oraz ogniska korozji, eksploatacyjne wgnięcia i wybrzuszenia (w tym od strony wnętrza komory ładunkowej), prawe skrzydło z

p kni ciem poszycia przy zawiasie

- podłoga zabudowy - zarysowania, otarcia, zabrudzenia eksploatacyjne i miejscowe plamy
 - pas tylny zabudowy - otarcia i uszkodzenia powłoki lakierowej, ogniska korozji, wgniecenia
 - słupki tylne stela a opo czy - porysowania, otarcia i uszkodzenia miejscowe z zewn trz, ubytki powłoki i ogniska korozji
 - boczne osłony p-wjazdowe - miejscowe wgniecenia, uszkodzenia i ubytki powłoki, na wspornikach uszkodzenia powłoki lakierowej i ogniska korozji
 - tylna belka p-najazdowa - uszkodzenia powłoki i ogniska korozji
 - obr cze kół pojazdu - z niewielkimi uszkodzeniami eksploatacyjnymi, ogniskami korozji
 - elementy ramy i osprz tu, elementy osi i wzmocnie podłogi - uszkodzenia powłoki i ogniska korozji
 - skrzynka na narz dzia - nieznaczne uszkodzenia tworzywa
 - błotniki i osłony nad kołami - z nieznacznymi uszkodzeniami i odkształceniami
 - lampa zespolona tylna prawa - p kni ty klosz
 - korozja na elementach kosza na koła zapasowe
 - brak koła zapasowego
- ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w ukończeniu samochodu mo liwe do wykonania jedynie podczas ogl dzin warsztatowych**

W katalogach baz danych programu Info-Expert brak jest notowa pojazdu Krone SD Profi Liner - wycen oparto na danych innego pojazdu o zbli onych parametrach, a mianowicie Krone SDP 27 Profi. Warto ko cow przedmiotowego pojazdu ustalono w oparciu o informacje uzyskane z analizy ofert sprzeda y pojazdów u ywanych i informacji od sprzedawców pojazdów tego typu.

ZASTRZE ENIA OGRANICZAJ CE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za wady ukryte niemo liwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie okre la si ogólny stan pojazdu ustalony na dzie wykonywania ogl dzin (ustalony na podstawie analizy przedło onych dokumentów oraz ogl dzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania bada diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółów ekspertyz stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie mo e by uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie słu y wyłącznie do oszacowania warto ci rynkowej pojazdu - tym samym nie mo e by wykorzystywana do adnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 07/DOA/04/23

z dnia: 2023/04/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [N] IV-2023

Marka: KRONE

Rok produkcji: 2013

Model: SDP 27 43.0t

Wersja: eLB4-CS/13.6 Profi

Nr rejestracyjny: FG2817X

Rodzaj pojazdu: Naczepa







































