



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0349/2023

z dnia: 2023/10/05

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCLAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4156567-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015

Model: FH 500 MR`13 E6 20.1t

Wersja: FH 500

Nr rejestracyjny: PK3759N

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YV2RT40A4GB752965



Nr INFO-EKSPERT

039-05451

Data pierwszej rejestracji

2015/11/25

Wskazanie drogomierza

747671 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/11/25-23/10/05)

94 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

BIAŁY

Dop. masa całkow.

18090 kg*

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny

sypialna (odchylana) / Globetrotter

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi

resory / poduszki / 3700 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

12777 ccm / 375kW (510KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

Norma spalin

E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4156567-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
 2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych
 VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015

Model: FH 500 MR`13 E6 20.1t

Wersja: FH 500

Nr rejestracyjny: PK3759N

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YV2RT40A4GB752965

Nr INFO-EKSPERT	039-05451
Data pierwszej rejestracji	2015/11/25
Wskazanie drogomierza	747671 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/11/25-23/10/05)	94 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	BIAŁY
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12777 ccm / 375kW (510KM)

WYPOSAŻENIE (2013.06-2020.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Dach regulowany mechanicznie	11	+Spoilery boczne
2	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	12	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Immobilizer	13	+System ostrzegania o przeszkodzie
4	Klimatyzacja	14	Szyby regulowane elektrycznie
5	+Leżanka	15	Tachograf
6	+Lodówka	16	Tempomat
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	17	Zamek centralny
8	Ogrzewanie niezależne	18	+Zawieszenie przednie pneumatyczne
9	Radioodtwarzacz CD	19	Zawieszenie tylne pneumatyczne
10	+Spoiler dachowy		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 315/60 R22.5 154/148L XL FH 01 ENERGY TL	10,0	54
Przednie prawe:	PIRELLI 315/60 R22.5 154/148L XL FH 01 ENERGY TL	10,0	54
Tylne LZ:	*GOODRIDE 295/60R22.5 CM -335	5,0	81
Tylne LW:	*GOODRIDE 295/60R22.5 CM -335	5,0	81
Tylne PZ:	*GOODRIDE 295/60R22.5 CM -335	5,0	81
Tylne PW:	*GOODRIDE 295/60R22.5 CM -335	5,0	81

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych
 VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, przebieg odczytano z natury .

Rok produkcji pojazdu przyjęto z udostępnionego dowodu rej..

1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono,
- silnik po uruchomieniu pracował równo bez nadmiernego dymienia,
- nie przeprowadzono testów diagnostycznych, weryfikacja kodów błędów w warunkach serwisowych,
- drobne zapocenia olejowe
- skrzynię biegów sprawdzono podczas jazdy na terenie parkingu bez obciążenia, skrzynia wybiera i zmienia biegi prawidłowo,

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- zawieszenie kół bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
- układ regulacji zawieszenia kół działa prawidłowo
- słyszalne stuki w zawieszeniu kół przednich podczas jazdy po nierównościach,
- brak warunków do weryfikacji stanu okładzin ciernych układu hamulcowego,

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- obudowa lusterka L+P porysowana
- część narożna lewa zderzaka przedniego połamana,
- część narożna prawa zderzaka przedniego pęknięta,
- stopień lewy połamany,
- klosz reflektora prawego pęknięty,
- przysłona reflektora prawego pęknięta,
- stopień prawy połamany
- drzwi L+P drobne zarysowania
- szyba drobne odpryski
- błotniki tylne zarysowania i pęknięcia

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- wnętrze kabiny zabrudzone
- fotel kierowcy wypalona dziura
- fotel pasażera wypalona dziura
- wykładzina drzwi prawych trwale porysowana
- leżanki zabrudzone,
- wykładziny wew. zabrudzone,
- wieniec koła kierownicy wytrarty
- lodówka zabrudzona
- inne trwale zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:

- kluczyki do pojazdu tak nie
- pilot do zamka tak nie
- koło zapasowe tak nie
- klucze (narzędzia) tak nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny tak nie
- karta pojazdu tak nie
- instrukcja obsługi tak nie
- polisa ubezpieczenia OC tak nie ,
- książka gwarancyjna tak nie ,

przeglądy okresowe wykonane w terminie: tak nie
- badanie techniczne ważne do 06-10-2023

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju sprowadzony nie ustalono

4. Jazda próbna na terenie parkingu.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0349/2023

z dnia: 2023/10/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015

Model: FH 500 MR 13 E6 20.1t

Wersja: FH 500

Nr rejestracyjny: PK3759N

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy















