

GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0387/2023

z dnia: 2023/10/23

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4071088

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: SCANIA

Rok produkcji: 2017

Model: R 450 SCR E6 19.0t

Wersja: R450 LA 4x2 HNA Highline

Nr rejestracyjny: ST4927S

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YS2R4X20005455361



Nr INFO-EKSPERT	209-02635
Data pierwszej rejestracji	2017/02/08
Data ważności badania technicznego	2024/01/16
Wskazanie drogomierza	649834 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/02/08-23/10/23)	81 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	CZERWONY
Dop. masa całkow.	19000 kg
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	długa (odchylana) / CR19
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3700 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika	12740 ccm / 331kW (450KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4071088

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
- Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: SCANIA

Rok produkcji: 2017

Model: R 450 SCR E6 19.0t

Wersja: R450 LA 4x2 HNA Highline

Nr rejestracyjny: ST4927S

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YS2R4X20005455361

Nr INFO-EKSPERT	209-02635
Data pierwszej rejestracji	2017/02/08
Data ważności badania technicznego	2024/01/16
Wskazanie drogomierza	649834 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/02/08-23/10/23)	81 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	CZERWONY
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12740 ccm / 331kW (450KM)

WYPOSAŻENIE (2014.10-2017.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	18	Przygotowanie do montażu CB
2	Blokada mechanizmu różnicowego	19	Przygotowanie do montażu radia
3	Czujnik dymu	20	Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego
4	Dach regulowany mechanicznie	21	Spoiler dachowy
5	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	22	Spoilery boczne kabiny
6	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	23	Sygnał ostrzegawczy cofania
7	Immobilizer	24	System kontroli trakcji TCS
8	Kabina zawieszona pneumatycznie	25	Szyba przednia przyciemniana
9	Klimatyzacja automatyczna	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kolumna kierownicy regulowana	27	Światła p/mgielne przednie
11	Komputer pokładowy	28	Tachograf
12	Leżanki 2 szt.	29	Tapicerka z weluru
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	30	Tempomat
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	31	Wskaźnik obciążenia osi tylnej
15	Ogranicznik prędkości	32	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Ogrzewanie dodatkowe	33	Zamek centralny
17	Oświetlenie stopni	34	Zasłonki w kabinie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*JINYU JF518 315/70R22,5	12,0	30
Przednie prawe:	*JINYU JF518 315/70R22,5	12,0	30
Tylne LZ:	*REGENEROWANA BOSS 315/70R22,5	16,0	30
Tylne LW:	*REGENEROWANA BOSS 315/70R22,5	16,0	30
Tylne PZ:	*REGENEROWANA BOSS 315/70R22,5	16,0	30
Tylne PW:	*REGENEROWANA BOSS 315/70R22,5	16,0	30

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, przebieg odczytano z natury i zweryfikowano z zapisem na stronie www.cepik.gov.pl.

Rok produkcji pojazdu przyjęto z udostępnionego dowodu rej.

1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono
- po uruchomieniu silnika aktywowana kontrolka CHECK ENGINE, komunikat wskazujący na usterkę układu oczyszczania spalin i usterkę sterowania silnika.
- brak widocznych istotnych wycieków olejowych,
- skrzyniębiegów sprawdzono podczas jazdy na terenie parkingu bez obciążenia, skrzynia wybiera i zmienia biegi prawidłowo,

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- układ regulacji zawieszenia kół tylnych działa prawidłowo,
- słyszalne stuki w zawieszeniu kół przednich podczas przejazdu przez nierówności,
- układ hamulcowy działa prawidłowo, weryfikacja stanu zużycia okładzin ciernych możliwa do przeprowadzenia w warunkach serwisowych

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- szyba czołowa odprysk
- stopień lewy porysowany,
- elementy lakierowane posiadają drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej,
- światło obrysowe PP zbity klosz,
- pokrywy górne błotników tylnych przetarte, znaczne ubytki

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- wnętrze kabiny lekko zabrudzone,
- poszycie fotela kierowcy wypalona dziura,
- wykładzina dachu mocno zabrudzona,
- drobne trwałe zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych,
- stan ogólny wnętrza dobry

INFORMACJE DODATKOWE**1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:**

- kluczyki do pojazdu tak nie
- koło zapasowe tak nie
- klucze (narzędzia) tak nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny tak nie
- instrukcja obsługi tak nie
- książka gwarancyjna tak nie ,
- badanie techniczne ważne do 16-01-2024r

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju sprowadzony nie ustalono

4. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej: tak [x] nie [] wartości podano w μm

5. Jazda próbna: na terenie parkingu bez obciążenia

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 0387/2023

z dnia: 2023/10/23

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: DO UMOWY 4071088

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: SCANIA

Rok produkcji: 2017


Model: R 450 SCR E6 19.0t

Wersja: R450 LA 4x2 HNA Highline

Nr rejestracyjny: ST4927S

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0387/2023

z dnia: 2023/10/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] X-2023

Marka: SCANIA

Rok produkcji: 2017

Model: R 450 SCR E6 19.0t

Wersja: R450 LA 4x2 HNA Highline

Nr rejestracyjny: ST4927S

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy







SCANIA			
64*200/46*0030			
YS2R4X20005455361			
Regist. for	(PL)	Technically permissible	Axle group
Total	18000 Kg	18000 Kg	
Combination	40000 Kg	45000 Kg	
Axle 1-	7500 Kg	7500 Kg	
Axle 2-	11500 Kg	11500 Kg	
Axle 3-	X Kg	X Kg	
Axle 4-	X Kg	X Kg	
Axle 5-	X Kg	X Kg	
Cab type	CR19H	Serial no	5455361
Approval	T 071 Fh	Cab colour	1546014
Ch No	5455361	Ch colour	1346692
ADR GTW	X	Ch type	R 450 LA4X2MNA
Produced in	THE NETHERLANDS		

