

**Wycena numer: 66/DOA/03/24**

z dnia: 2024/03/26

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0354008/2018/OPER/JASC

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2014

Model: Fabia II 1.4 MR`11 E5

Wersja: Ambition+

Nr rejestracyjny: ST0974N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJC25J2E3094638



Nr INFO-EKSPERT	034-02270
Data pierwszej rejestracji	2014/03/27
Data wa no ci badania technicznego	2022/03/17
Wskazanie drogomierza	353895 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/03/27-24/03/26)	120 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1579 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka nap dowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	1390 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)

**ZAŁ CZNIKI**

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

**OCENA TECHNICZNA nr: 66/DOA/03/24**

z dnia: 2024/03/26

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0354008/2018/OPER/JASC

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2014

Model: Fabia II 1.4 MR`11 E5

Wersja: Ambition+

Nr rejestracyjny: ST0974N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJC25J2E3094638

Nr INFO-EKSPERT

034-02270

Data pierwszej rejestracji

2014/03/27

Data wa no ci badania technicznego

2022/03/17

Wskazanie drogomierza

353895 km

Okres eksploatacji pojazdu (14/03/27-24/03/26)

120 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka nap dowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemno / Moc silnika

1390 ccm / 63kW (86KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj nap du

przedni (4x2)

**WYPOSA ENIE (2014.01-2014.05)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Roleta do bagażnika automatyczna
2	Autoalarm z czujnikiem ruchu	22	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	+Baner dachowy TAXI/UBER	23	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
4	+Dywaniki gumowe	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Filtr powietrza	25	System przeciślizgowy ASR + EDS
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	26	System przeciślizgowy MSR
7	Immobilizer	27	System pokolizyjny ACS
8	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)	28	System wspomagania nagłego hamowania
9	+Instalacja telefonu GSM	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
10	Klimatyzacja	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zdalnie sterowany zamek centralny
11	Kolumna kierownicy regulowana	31	Szyby przyciemniane
12	Komputer pokładowy	32	wiatła do jazdy dziennej
13	Listwy boczne	33	wiatła przeciślizgowe przednie
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie w kolorze nadwozia	34	wiatła z regulacją kąta pochylenia
15	Pakiet Chrom	35	wiatło dodatkowe STOP

16	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/55
17	Poduszka powietrzna pasa era	37	Wlew paliwa zamykany na klucz
18	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
19	Przygotowanie do monta u radia, głośniki 4 szt.	39	Zamek centralny zdalnie sterowany
20	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3		

### BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 \*Zestaw naprawczy opon

### UWAGI

Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- protokół badania TDT zbiornika instalacji zasilania silnika paliwem LPG
- 0 kluczyków / brak kluczyków

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAO 3821099.

W pojeździe zamontowana jest instalacja do zasilania silnika paliwem LPG. Brak dokumentacji technicznej do instalacji paliwa LPG.

W dowodzie rejestracyjnym znajduje się adnotacja urzędowa treści: „---GAZ LPG/ 2014-03-28---„

Pojazd eksploatowany jako taksówka. W dowodzie rejestracyjnym znajduje się adnotacja urzędowa treści: „TAXI-”.

Brak księgi serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania. Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskaza drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskaza drogomierza – ostatni z dnia 11.07.2021r przy wskazaniach drogomierza 352689 km.

Brak kluczyka do samochodu uniemożliwia sprawdzenie działania: zamków i stacyjki zapłonowej, oświetlenia, elementów osprzętu elektrycznego samochodu, kontrolek na zespole wskaźników, i innych. Ponadto nie jest możliwe otworzenie pokrywy komory bagażnika.

**Pojazd niesprawny, z uszkodzeniami, z brakami w komplekacji, ze słabościami po długotrwałym postoju bez użytkowania.**

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - nie uruchomiono, brak głowicy, korozja na ściankach cylindrów, wadliwie zamontowany. *Jednoznaczna weryfikacja i/lub ocena stanu technicznego silnika i podzespołów – do wykonania w warunkach warsztatowych.*

Stwierdzono ślady wycieków oleju silnikowego. Stwierdzono ślady przeoczenia i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu.

Układy napędowy, przeniesienia napędu, kierowniczy, hamulcowy, wydechowy, osprzęt silnika i pojazdu (w tym elementy układu sprężania, klimatyzacja, itp.) – nie można sprawdzić w czasie jazdy próbnej.

Skrzynia biegów – nie można sprawdzić w czasie jazdy próbnej, na postoju wybór przełożenia jest możliwy.

Instalacja LPG – do weryfikacji warsztatowej, aktualnie odł czona, zdemontowane

## II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

Jazdy próbnej nie mo na wykona . W wyniku badania organoleptycznego (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodze ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Kierownica zablokowana – brak kluczyka. Nie mo na sprawdzi luzów w poł czeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – powi kszone zu ycie, tarcze pokryte korozj . Elementy podwozia – pokryte korozj . Opony – po długim postoju, z odkształceniami, bez odpowiedniego ci nienia powietrza, do weryfikacji warsztatowej.

## III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono lady wcze niejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Grubo powłoki lakierowej na błotniku przednim prawym do 180 µm, na drzwiach przednich prawych do 280 µm, na drzwiach tylnych prawych do 200 µm, na błotniku tylnym prawym do 820 µm. Grubo powłoki lakierowej rz du 90 - 120 µm na pozostałych elementach karoserii (poszy z materiałów metalowych) podlegaj cych lakierowaniu. Kilka elementów lakierowanych karoserii – z widocznymi ró nicami odcieni koloru powłoki lakierowej.

## IV. Stwierdzone w trakcie ogl dzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływaj ce na rynekow warto przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadaj eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowa i/lub porysowa , i/lub otar , i/lub ubytków punktowych (o ró nym stopniu intensywno ci wyst powania)
- wszystkie elementy oblachowania zewn trznego karoserii pojazdu posiadaj eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgniece i/lub doksztake powierzchni (o ró nym stopniu intensywno ci wyst powania)
- akumulator – brak
- głowica silnika, elementy nap du układu rozrz du silnika – brak
- cz osprz tu silnika i elementów w przedziale mocowania silnika – zdemontowana, znajduj si w baga niku (w tym obudowa filtra powietrza, kolektor wydechowy z katalizatorem, osłony, mocowanie silnika, osłona pod silnikiem, wiece zapłonowe, i inne)
- płyn układu chłodzenia silnika – zbyt mała ilo
- olej silnikowy – zbyt mała ilo
- zderzak przedni – niewielkie odkształcenia
- osłona/spoiler dolny zderzaka przedniego – nieznaczne uszkodzenia
- reflektory przednie – eksploatacyjne i niewielkie uszkodzenia tworzywa kloszy
- pokrywa komory silnika – nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej z pocz tkami procesów korozyjnych, nieznaczne wgniecenia poszycia
- szyba czołowa – po wymianie, posiada niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu – miejscowe wgniecenie/odkształcenie, pozostało ci osłony pod podstaw banneru TAXI
- antena radiowa – brak pr ta (odłamany)
- drzwi przednie, lewe – kilka wgniece , ubytki powłoki lakierowej z pocz tkami procesów korozyjnych
- obudowa zwierciadła zewn trznego, lewego – niewielkie otarcie
- próg lewy – eksploatacyjne otarcia i uszkodzenia powłoki
- drzwi tylne lewe – punktowe wgniecenie, odkształcona listwa ochronna
- zderzak tylny – nieznaczne wgniecenie i odkształcenia, wi ksze uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, wadliwe zamocowanie w cz ci dolnej
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia – z ogniskami korozji
- pokrywa komory baga nika – wgniecenie miejscowe po lewej stronie
- wn trze komory baga nika – eksploatacyjne zabrudzenia, otarcia i zarysowania
- podłoga baga nika – niewielkie wgniecenie/odkształcenie
- błotnik tylny prawy - lady po lakierowaniu i naprawach, niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - niewielkie lady po lakierowaniu, rozległe ubytki powłoki na klamce, nieznacznie

- odkształcona listwa, ubytek powłoki lakierowej z pocz tkami procesów korozyjnych
- próg prawy – ubytki powłoki lakierowej z pocz tkami procesów korozyjnych, nieznaczne zagięcie
  - drzwi przednie, prawe – nieznaczne ubytki powłoki lakierowej z pocz tkami procesów korozyjnych, lada po lakierowaniu, punktowe wgniecenie
  - obudowa zwierciadła zewn trznego, prawego – niewielkie otarcia
  - błotnik przedni, prawy – niewielkie wgniecenie i odkształcenie, lada po lakierowaniu
  - kołpaki ozdobne obr czy kół pojazdu – zdemontowane, z otarciami i uszkodzeniami eksploatacyjnymi
  - obr czy kół pojazdu – z otarciami, uszkodzeniami powłoki i ogniskami korozji
  - wn trze pojazdu – zabrudzone, ze ładami po paleniu papierosów
  - wykładziny wewn trzne drzwi – nieznaczne zabrudzenia i otarcia
  - poszycia tapicerskie foteli przednich – zabrudzenia i plamy, odkształcenia, wypalone dziury na siedzisku fotela kierowcy
  - koło kierownicy - „wytarcia” materiału
  - gałka / mieszek osłaniający d wigni zmiany biegów – „wytarcia” materiału
  - mieszek osłaniający d wigni hamulca postojowego – „wytarcia” materiału
  - kanapa tylna – zabrudzenia, poplamienia, odkształcenia
  - podsufitka – palmy, zabrudzenia, zarysowania
  - osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – z zabrudzeniami
  - miejscowe zabrudzenia klejem na elementach deski rozdzielczej
  - brak centralnego zagłówka w oparciu kanapy tylnej
  - brak możliwości sprawdzenia kontrolki na zespole wskaźników
  - do pojazdu nie doł czono adnego kluczyka
  - stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, gałki, zestaw naprawczy opon)
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwych do wykonania jedynie podczas oglądania w warsztatach**

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określona została ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oglądania (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oglądania organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

do wyceny nr: 66/DOA/03/24

z dnia: 2024/03/26

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2014

Model: Fabia II 1.4 MR`11 E5

Wersja: Ambition+

Nr rejestracyjny: ST0974N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





































































