

**Wycena numer: 39/DOA/02/24**

z dnia: 2024/02/22

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4177149/AT-KON

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Fabia III 1.0 MR`19 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: ST5093V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJB6NJ9KZ114774



Nr INFO-EKSPERT	034-04067
Data pierwszej rejestracji	2019/04/25
Data wa no ci badania technicznego	2024/05/02
Wskazanie drogomierza	134577 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/04/25-24/02/22)	58 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny / szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1561 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka nap dowia	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	999 ccm / 55kW (75KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rz dowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)

**ZAŁ CZNIKI**

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

**OCENA TECHNICZNA nr: 39/DOA/02/24**

z dnia: 2024/02/22

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4177149/AT-KON

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Fabia III 1.0 MR`19 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: ST5093V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJB6NJ9KZ114774

Nr INFO-EKSPERT

034-04067

Data pierwszej rejestracji

2019/04/25

Data wa no ci badania technicznego

2024/05/02

Wskazanie drogomierza

134577 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/25-24/02/22)

58 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

srebrny / szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka nap dowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemno / Moc silnika

999 ccm / 55kW (75KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj nap du

przedni (4x2)

**WYPOSA ENIE (2019.01-2019.06)**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	26	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Blokada mechanizmu ró nicowego centralnego elektroniczna EDL	27	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia
3	Blokada mechanizmu ró nicowego XDS	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Bluetooth	29	Radioodtwarzacz Skoda SWING PLUS MP3 SD + USB + AUX-in
5	Czujnik zmiernych	30	Roleta do бага nika automatyczna
6	Dywaniki	31	Schówek na okulary
7	Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci	32	Schowki pod przednimi fotelami
8	Gniazdo 12V	33	Siedzenia tylne dzielone i składane
9	Gniazdo 12V w бага niku	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Immobilizer	35	System kontroli ci nienia w oponach
11	Instalacja gazowa LPG	36	System p/po lizgowy MSR
12	Kamera cofania	37	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Kieszenie w oparciach foteli przednich	38	System pokolizyjny ACS
14	Klimatyzacja	39	System Start/Stop
15	Kolumna kierownicy z regulacj wysoko ci i gł boko ci	40	System wspomagania nagłego hamowania
16	Koło zapasowe	41	System wspomagania ruszania pod gór
17	Komputer pokładowy	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie

18	Konsola centralna	43	Szyby przyciemniane
19	Kurtyny powietrzne boczne	44	wiatła do jazdy dziennej LED
20	Lakier metalizowany	45	wiatło dodatkowe STOP
21	Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia	46	Tarcze kół stalowe 6Jx15
22	Ogranicznik pr dko ci	47	Tempomat
23	Pakiet 3-ramienna kierownica, radio	48	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
24	Pakiet Comfort	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem	50	Zestaw naprawczy opon

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 185/60 R15 88T VINTRAC	7,5	28
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 185/60 R15 88T VINTRAC	7,5	28
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 185/60 R15 88T VINTRAC	8,2	20
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 185/60 R15 88T VINTRAC	8,2	20
Zapasowe:	*NEXEN 185/60 R15 84H N'BLUE HD	8,0	10

### UWAGI

Ogl dzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogl dzin przedło ono do wgl du:

- wydruk z bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów
- wydruki z kilku przeglądów okresowych
- kart gwarancyjn i dokumentacj do instalacji zasilania silnika paliwem LPG oraz zbiornika
- ksi k serwisow
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodno z zapisem w okazanych dokumentach.

Do wyceny przyjmuje si warto przebiegu całkowitego w wysoko ci wskaza drogomierza.

Ostatni z wydruków potwierdzaj cych wykonanie przegl du okresowego - z dnia 26.08.2022r przy wskazaniach drogomierza 85000 km. Brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania po 2022r.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów :

- znajduje si zapis z zapisem o dodatkowych badaniach technicznych – taksówka
- znajduj si zapisy z podanymi odczytami wskaza drogomierza – ostatni z dnia 02.05.2023r przy wskazaniach drogomierza 104120 km

Podczas ogl dzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd po wcze niejszych naprawach blacharsko-lakierniczych (w cz ci przedniej)
- grubo powłoki lakierowej na pokrywie komory silnika do 150 µm
- grubo powłoki lakierowej na błotniku przednim lewym do 130 µm i prawym do 220 µm
- grubo powłoki lakierowej na drzwiach przednich lewych do 200 µm i prawych do 200 µm
- na pozostałych elementach oblachowania zewn trznego karoserii grubo powłoki lakierowej mie ci si w przedziale od 90 do 120 µm
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia i bez nadmiernej gło no ci (równie przy zasilaniu paliwem LPG)
- praca silnika na biegu jałowym jest typowa dla jednostek trzycylindrowych
- stwierdzono ludy miejscowych i nieznacznych przepoace /przedmuchiów oleju na elementach silnika i osprz tu
- elementy osprz tu silnika pracuj z nieznaczn gło no ci

- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- ogląd ziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oglądów organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – powiększone zużycie

Ponadto :

- karoseria pojazdu pokryta kroplami deszczu, które utrudniają ocenę stanu powłoki lakierowej i poszycia zewnętrznego
- liczne elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- płyn układu chłodzenia silnika – nieco zbyt mała ilość w zbiorniczku
- reflektor przedni – po wymianie
- pokrywa komory silnika i błotniki przednie – po odkręcaniu
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – nieznaczne zabrudzenia
- szyba czołowa – po wymianie, posiada niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie i prawa rama dachu – nieznaczne zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – po wymianie
- błotniki i drzwi przednie - niewielkie uszkodzenia po lakierowaniu, niewielkie zarysowania
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego - niewielkie zarysowania
- drzwi tylne lewe – porysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy z wnętrza drzwi - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej i wgniecenia punktowe
- lampa zespolona tylna, lewa – niewielkie zarysowanie klosza
- zderzak tylny – niewielkie wgniecenie tworzywa, nieznaczne uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego i niektóre elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – niewielkie zarysowanie powłoki lakierowej w części dolnej
- wnętrza komory bagażnika – eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania, otarcia i poplamienia
- roleta zasłaniająca przestrzeń bagażnika – porysowanie miejscowe
- błotnik tylny prawy z wnętrza drzwi – niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej i wgniecenie punktowe
- drzwi tylne prawe – niewielkie uszkodzenie punktowe i ubytek powłoki lakierowej
- drzwi przednie, prawe – nieco inny odcień koloru powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego – niewielkie zarysowanie
- obręcz kół pojazdu – z pojedynczymi i niewielkimi otarciami/uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrza pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi – eksploatacyjne zabrudzenia i otarcia (większe na tylnych)
- poszycia tapicerskie foteli przednich – nieznaczne zabrudzenia, plamy, odkształcenia
- koło kierownicy – nieznaczne porysowania i „wytarcia” materiału
- gałka dźwigni zmiany biegów – niewielkie „wytarcia” materiału
- podłokietnik centralny, przedni – nieznaczne zabrudzenia poszycia
- kanapa tylna – niewielkie zabrudzenia i odkształcenia, miejscowe poplamienia
- podsufitka – miejscowe zabrudzenia
- osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – z niewielkimi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest konieczność wymiany oleju i wykonania przeglądu
- sygnalizowana jest konieczność wymiany baterii w kluczyku
- sygnalizowane jest przekroczenie momentu wykonania obsługi serwisowej
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu może być do wykonania**

**tylko podczas oględzin warsztatowych****ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.**

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określona została ogólna stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

do wyceny nr: 39/DOA/02/24

z dnia: 2024/02/22

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Fabia III 1.0 MR`19 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: ST5093V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



















































