

Opinia numer: 34 DOA 02 25

z dnia: 2025/02/17

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4178098/AT-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: BENTLEY

Rok produkcji: 2015

Model: Continental GT 4.0

Wersja: GT V8 S

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: W1MT1

VIN: SCBGE23WXGC050802



Data pierwszej rejestracji	2015/06/04, (w Polsce: 2018/09/19)
Data ważności badania technicznego	2025/03/04
Wskazanie drogomierza	93569 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/06/04-25/02/17)	116 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Dop. masa całkowita	2900 kg
Rodzaj nadwozia	cabriolet 2 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	3993 ccm / 388kW (528KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 34 DOA 02 25

z dnia: 2025/02/17

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4178098/AT-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: BENTLEY

Rok produkcji: 2015

Model: Continental GT 4.0

Wersja: GT V8 S

Nr rejestracyjny: W1MT1

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: SCBGE23WXGC050802

Data pierwszej rejestracji 2015/06/04, (w Polsce: 2018/09/19)

Data ważności badania technicznego 2025/03/04

Wskazanie drogomierza 93569 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/06/04-25/02/17) 116 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały

Rodzaj nadwozia cabriolet 2 drzwiowy

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 3993 ccm / 388kW (528KM)

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 +Amortyzatory z regulacją siły tłumienia
- 3 Audio System Hi-Fi
- 4 Autoalarm
- 5 +Czujniki parkowania - przód
- 6 +Czujniki parkowania - tył
- 7 +Dach regulowany elektrycznie
- 8 +Dywaniki ochronne podłogi
- 9 Filtr p/pyłkowy
- 10 +Fotele komfortowe
- 11 Fotele przednie podgrzewane
- 12 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia
- 13 +Fotele przednie wentylowane
- 14 +Fotele przednie z funkcją masażu
- 15 Hamulec postojowy elektryczny
- 16 +Immobilizer
- 17 +Kamera cofania
- 18 +Kierownica pokryta skórą
- 19 +Kierownica wielofunkcyjna
- 20 Klimatyzacja

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 30 Poduszka powietrzna kierowcy
- 31 Poduszka powietrzna pasażera
- 32 Poduszki powietrzne boczne
- 33 Reflektory bi-ksenonowe
- 34 +Spryskiwacze reflektorów
- 35 Sterowanie radiem w kierownicy
- 36 +System / tempomat ACC
- 37 System Bluetooth
- 38 System kontroli ciśnienia w oponach
- 39 System kontroli trakcji TCS
- 40 +System nawiewu ciepłego powietrza na kark
- 41 System nawigacji satelitarnej DVD
- 42 Szyby regulowane elektrycznie
- 43 +Światła włączane automatycznie
- 44 Światło dodatkowe STOP
- 45 Tapicerka ze skóry
- 46 Tarcze kół aluminiowe 20"
- 47 Tempomat
- 48 +Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne
- 49 +Wspomaganie układu kierowniczego

21	+ Klimatyzacja automatyczna wielostrefowa	50	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
22	Kolumna kierownicy regulowana	51	+ Wykończenie wnętrza drewnem/ skórą/ specjalne
23	+ Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	52	+ Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
24	+ Koło zapasowe dojazdowe	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	+ Komputer pokładowy	54	+ Zawieszenie z regulacją wysokości
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	55	+ Zderzaki lakierowane
27	+ Nakładki na pedały	56	+ Złącze MEDIA-IN
28	+ Oklejenie folią ochronną kilku elementów karoserii	57	Zmieniarka CD
29	Podłokietnik centralny przedni		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*PIRELLI 275/35 R20 103Y XL P ZERO TL BL	3,5	68
Przednie prawe:	*PIRELLI 275/35 R20 103Y XL P ZERO TL BL	3,5	68
Tylne lewe:	*PIRELLI 275/35 R20 103Y XL P ZERO TL BL	4,0	60
Tylne prawe:	*PIRELLI 275/35 R20 103Y XL P ZERO TL BL	4,0	60

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 kluczyk/sterownik

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogłędzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAT 1697409.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 04.03.2024r przy wskazaniach drogomierza 84905 km.

Podczas ogłędzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- na wszystkich elementach oblachowania zewnętrznego karoserii grubość powłoki lakierowej mieści się w przedziale od 160 do 210 µm
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia i bez nadmiernej głośności
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- z uwagi na zalegające błoto pośniegowe i śnieg powodujące podwyższoną śliskość nawierzchni jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku ogłędzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie
- opony – zużyte w nieznacznym stopniu nierównomiernie (różnice w wysokości bieżnika każdej z opon - ok. 1,0

mm), w wycenie podaje się wartości uśrednione

Ponadto :

- niektóre elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni, część pokrywy komory silnika, rama szyby czołowej – oklejone folią bezbarwną
- osłona dolna zderzaka przedniego – z zarysowaniami
- elementy z tworzyw za kratkami zderzaka tylnego – odkształcone
- klosze reflektorów przednich – nieznaczne odbarwienia eksploatacyjne
- szyba czołowa – z 2016r, posiada niewielkie i punktowe uszkodzenia eksploatacyjne
- poszycie dachu – odkształcenia i zabrudzenia eksploatacyjne, po lewej stronie w części tylnej przetarcia
- szyby boczne tylne – ze saldami po usunięciu niefabrycznych naklejek, lewa z zarysowaniem
- błotniki przednie – niewielkie uszkodzenia punktowe powłoki lakierowej na krawędziach przednich
- drzwi lewe i prawe – niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej na krawędziach tylnych
- błotnik tylny lewy – pod listwą ozdobną uszkodzenie/ubytek powłoki lakierowej i początek procesów korozyjnych
- zderzak tylny – niefabryczne naklejki
- elementy układu wydechowego – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- niektóre elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – naklejka niefabryczna
- wnętrze komory bagażnika – bez istotnych czy nadmiernych zabrudzeń, plam, otarć
- nakładki górne progów - z eksploatacyjnymi i niewielkimi zarysowaniami
- wnętrze pojazdu – bez nadmiernych zabrudzeń, plam, otarć czy porysowań
- koło kierownicy – w części dolnej po lewej stronie „porysowania/wytarcia” materiału
- podsufitka – niewielkie zabrudzenia oraz odkształcenia miejscowe
- mechanizm składania/rozkładania dachu – sporadyczne i nieznaczne przerwy w działaniu („zacięcia”)
- osłony p-słoneczne – z zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- do pojazdu dołączono tylko 1 klucz/sterownik
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

W bazie danych programu Info-Ekspert brak notowań wartości pojazdów tej marki i typu. Wycenę sporządza się na bazie danych programu Info-Ekspert dotyczących innego pojazdu marki Bentley - stanowiących jedynie „szablon” wyceny. Do ustalenia wartości wykorzystuje się dane wynikające z okazanej faktury zakupu, wyników przeprowadzonej analizy informacji i notowań z innego systemu eksperckiego, konfiguracji wyposażenia pojazdów tej marki i typu sprzedawanych na rynku polskim i innych. W wycenie uwzględnia się informacje wynikające z analizy ogłoszeń sprzedaży pojazdów tej marki i typu zamieszczane na portalach internetowych w Polsce i w Europie.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może

być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 34 DOA 02 25

z dnia: 2025/02/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: BENTLEY

Rok produkcji: 2015

Model: Continental GT 4.0

Wersja: GT V8 S

Nr rejestracyjny: W1MT1

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

































































Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4178098/AT-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: BENTLEY

Rok produkcji: 2015

Model: Continental GT 4.0

Wersja: GT V8 S

Nr rejestracyjny: W1MT1

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

