

Opinia numer: 49 DOA 05 25

z dnia: 2025/05/31

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4074315-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] V-2025

Marka: NEW HOLLAND

Rok produkcji: 2020

Model: B 115 C

Wersja:

Nr rejestracyjny: BEZ NUMERU

Rodzaj pojazdu: Koparko-ładowarka kołowa*

VIN: FNHB115CNZHH05699



Data pierwszej rejestracji	2021/01/25
Wskazanie licznika	1289 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (21/01/25-25/05/31)	52 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	żółty
Dop. masa całkowita	9350 kg
Rodzaj kabiny	krótka
Rozstaw osi	2642 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4485 ccm / 89kW (121KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

OCENA TECHNICZNA nr: 49 DOA 05 25

z dnia: 2025/05/31

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4074315-KON

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] V-2025

Marka: NEW HOLLAND

Rok produkcji: 2020

Model: B 115 C

Wersja:

Nr rejestracyjny: BEZ NUMERU

Rodzaj pojazdu: Koparko-ładowarka kołowa*

VIN: FNHB115CNZHH05699

Data pierwszej rejestracji	2021/01/25
Wskazanie licznika	1289 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (21/01/25-25/05/31)	52 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	żółty
Rozstaw osi	2642 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4485 ccm / 89kW (121KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Fotel operatora amortyzowany	8	+Oświetlenie robocze - 10 sztuk reflektorów
2	*Kabina	9	+Oświetlenie robocze i drogowe
3	+Kierowanie dwoma kołami, czterema kołami, jazda ukosem	10	+Podpory hydrauliczne - 2 szt.
4	+Lusterka wsteczne wewnętrzne i zewnętrzne	11	+Ramię koparkowe in-line rozsuwane
5	+Łyżka ładowacza wielofunkcyjna z widłami paletowymi (240 cm)	12	+Skrzynia biegów PowerShift
6	+Łyżka skarpowa (145 cm)	13	+Sterowanie mechaniczne / dźwignie
7	+Nawiew ciepłego - zimnego powietrza w kabinie	14	+Wycieraczki szyb (przedniej i tylnej)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GALAXY 440/80R28 (16.9R28) 156A8 TL MULTI TOUGH		40
Przednie prawe:	*GALAXY 440/80R28 (16.9R28) 156A8 TL MULTI TOUGH		40
Tylnie lewe:	*GALAXY 440/80R28 (16.9R28) 156A8 TL MULTI TOUGH		40
Tylnie prawe:	*GALAXY 440/80R28 (16.9R28) 156A8 TL MULTI TOUGH		40

UWAGI

Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- kopię faktury zakupowej
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w kopii faktury.

Rok produkcji podaje się na podstawie danych z tabliczki znamionowej i z faktury zakupu.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań licznika motogodzin.

Dane do wyceny przyjmuje się na podstawie tabliczki znamionowej i informacji ze stron producenta pojazdu.

Pojazd nie jest zarejestrowany - podana w wycenie data I-szej rejestracji to data hipotetyczna.

Pojazd nie jest odnotowany w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia i bez nadmiernej głośności
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- widoczne są ślady eksploatacyjnych przepocień, przedmuchów oleju na części osprzętu silnika
- układ przeniesienia napędu - w czasie bardzo krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- oględziny na terenie parkingu - w trakcie sprawdzania podstawowych funkcji pojazdu (bez obciążenia), nie stwierdzono nadmiernie powiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów koparki i ładowarki
- opony – z widocznym zużyciem i nieznacznymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- hamulec postojowy – obniżona skuteczność działania

Ponadto :

- liczne elementy lakierowane pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy metalowe pojazdu – z początkami procesów korozyjnych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- łyżki koparki i ładowacza, widły - eksploatacyjne uszkodzenia, ogniska korozji, odkształcenia
- część przednia pojazdu przed pokrywą przednią – większe uszkodzenia i ubytki powłoki
- pokrywa nad silnikiem – z nieznacznym wgnieceniem i uszkodzeniami powłoki
- rama drzwi prawych – ubytki powłoki i ogniska korozji
- zamek drzwi lewych – wadliwe działanie
- wnętrze kabiny pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie, z otarciami i zarysowaniami
- fotel operatora – eksploatacyjne zabrudzenia, wypalona dziurka
- podsufitka – nieznaczne zabrudzenia
- w pamięci komputera zapisane są kody usterek
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

W bazie danych programu Info-Ekspert brak notowań wartości pojazdów/maszyn tej marki i typu. Wycenę sporządza się na bazie danych programu Info-Ekspert dotyczących innego pojazdu (ciągnika rolniczego New Holland) stanowiących jedynie „szablon” wyceny - stąd występowanie w wydruku pewnych nieścisłości generowanych przez system komputerowy (ilość osi i opon, rodzaj napędu, skrzynia biegów, itp.). Wartość bazowa ustala się w oparciu o analizę aktualnych ofert sprzedaży koparko-ładowarek tej marki i typu w Polsce i Europie.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 49 DOA 05 25

z dnia: 2025/05/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] V-2025

Marka: NEW HOLLAND

Rok produkcji: 2020

Model: B 115 C

Wersja:

Nr rejestracyjny: BEZ NUMERU

Rodzaj pojazdu: Koparko-ładowarka kołowa*

































